
PowerMaxx

LINERO MosaiQ





www.linero-mosaiq.com

Kesseböhmer GmbH | Mindener Str. 208 | 49152 Bad Essen
Germany | Phone: +49 (5742) 46-0 | Fax: +49 (5742) 46-110
E-Mail: info@kesseboehmer.de | Web: www.kesseboehmer.de

MA 402 917 0000 Rev.Nr.: 003-2021-05-07

LINERO MosaiQ PowerMaxx

VORBEREITEN DER KLEBESTELLE

[1] Anzeichnen der gewünschten Position des LINERO MosaiQ-Profils (Unterkante).

[2] Anbringen der Montagewinkel unterhalb der angezeichneten Linie (Schutzfolie vorher abziehen).

[3] Die Klebestellen müssen tragfähig, frei von Trennmitteln, sauber, trocken, wachs- und fettfrei sein. In den meisten Fällen ist es am besten, die Fläche nur mit einem sauberen und trockenen Tuch fest abzureiben. Keine konventionellen, trennmittelhaltigen Reiniger verwenden.
Bei Bedarf reine Alkohol-Reiniger – und bei gewachsten Untergründen wachslösende – Reiniger verwenden. Vor Verdunstung mit einem sauberen trockenen Tuch nachreiben.

HINWEIS: Vorbehandlung von manchen Metallen und klebbaren Kunststoffen – wie z.B. verschiedene ABS, PA-Sorten – durch Reinigung mit beiliegendem Vlies. (Die Materialbezeichnung für Kunststoffe ist meistens im Produkt eingeprägt.)

[4] Klebestellen mit Zerstäuber punktuell und sparsam mit einem Abstand von ca. 10 cm besprühen und vor Verdunsten mit einem sauberen und trockenen Tuch nachreiben.

Achtung: Nach der Reinigung nicht mehr auf die Klebestellen greifen!

MONTAGE

[5] PowerMaxx aus der Haftmitteltube punktuell auf das zu befestigende LINERO MosaiQ-Profil geben (1 Tube ist ausreichend für 150 cm Profil).

Profillänge (cm):	60	90	120	150
Empfohlene Anzahl Klebestellen:	2	3	4	5

Nicht benötigtes Haftmittel verbleibt in der Tube und wird mit dem Schraubverschluss wieder verschlossen.

[6] Mit dem Applikator PowerMaxx profiliert auf den Klebestellen verteilen (mind. 4 x 2,5 cm). Bei mehrfacher Anwendung ausgehärtetes Haftmittel von dem Applikator abziehen.

TIPP: Markieren Sie die Klebestellen bei der Montage durch einen kleinen Punkt auf der Innenseite des LINERO MosaiQ-Profils, z. B. mit einem wasserfesten Stift, damit Sie die Klebestellen bei einer Demontage wiederfinden.

[7] Aufgetragenes Haftmittel 2- bis 3-mal mit einem Abstand von ca. 10 cm mit dem Zerstäuber benetzen.

[8] LINERO MosaiQ-Profil auf die Montagewinkel auflegen und dann fest auf den Untergrund drücken (mind. 20 Sekunden). PowerMaxx kann je nach Witterung bis zu ca. 15 Minuten verarbeitet und korrigiert werden.

[9] Die endgültige Festigkeit wird durch die weiterreagierende Vernetzung nach ca. 72 Sunden erreicht. Entfernen Sie dann die Montagewinkel.

RÜCKSTÄNDE ENTFERNEN

[A] Eventuell ausgetretenes Haftmittel am besten erst nach Aushärtung mit einem Cuttermesser enfernen oder mit Fingernagel abrubbeln.

POWERMAXX RÜCKSTANDSLOS ENTFERNEN

PowerMaxx lässt sich auf fast allen Untergründen rückstandslos entfernen:

[B] Zwischen LINERO MosaiQ-Profil und dem Untergrund an den markierten Klebestellen einen dünnen, biegsamen Spachtel einschieben. Haftmittel durchstechen (evtl. unter Zuhilfenahme eines Hammers) und somit entfernen.

[C] Alternativ lassen sich mit PowerMaxx montierte Gegenstände auch mit einem Sägedraht entfernen (auf empfindliche Oberflächen achten).

[D] PowerMaxx-Haftmittel von harten Oberflächen (wie z.B. Metall, Fliesen, Glas) mit Glasschaber rückstandslos entfernen. Bei Bedarf mit alkoholhaltigem Reiniger und Wurzelbürste nachreiben. Bei empfindlichen Oberflächen kann PowerMaxx auch mit Silikonentferner schonend beseitigt werden.

POWERMAXX GEBRAUCHSHINWEISE

PowerMaxx eignet sich hervorragend zur Befestigung ohne Bohrlöcher für das LINERO MosaiQ-Profil auf tragfähigen, glatten und ebenen Untergründen im Innenbereich wie Fliesen, Glas, Holz, Laminaten, Metallen und vielen Kunststoffen. Tragfähigkeit bis 15 kg pro Meter LINERO MosaiQ-Profil.

Auf weniger tragfähigen Untergründen wie Tapeten, Putz, Farben etc. ist die Tragfähigkeit entsprechend begrenzt. Bei Kunststoffen sind evtl. herstellungsbedingte Trennmittel vorher zu entfernen. Auf nanobeschichteten Oberflächen führt eine längere Aushärtezeit meist zur Haftverbesserung.

Auf Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Polytrafluorethylen (PTFE) – z.B. Teflon – ist keine Haftung gegeben! Bei anderen Kunststoffen und hier nicht genannten Produkten und Untergründen sind Vorversuche bzgl. Tragfähigkeit und Haftung ratsam.

Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +40°C.

Gebrauchstemperatur -40°C bis +100°C, gute UV-Beständigkeit, kurzfristig bis 1 Stunde +120°C.

Im Nassbereich auch unter Wasserdampf einsetzbar.
Nicht dauerhaft unter Wasser setzen.

Nicht frostgefährdet, jedoch vor Verarbeitung ausreichend temperieren.
Empfohlene Lagertemperatur 10-25°C.

POWERMAXX SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden.

BESCHREIBUNG DER ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Allgemeine Angaben Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung, Kennzeichnungsetikett oder Sicherheitsdatenblatt bereithalten.

Nach Einatmen Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt Bei Berührung mit der Haut abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken Sofort Arzt hinzuziehen. Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspülen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort medizinische Hilfe holen. Durch Hydrolyse wird in geringen Mengen giftiges Methanol freigesetzt.

Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine bekannt.

Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Durch Hydrolyse wird in geringen Mengen giftiges Methanol freigesetzt.

LINERO MosaiQ PowerMaxx

PREPARING THE ADHESIVE AREAS

[1] Mark the position for the LINERO MosaiQ profile (underside).

[2] Stick on the mounting aids (brackets) immediately below this line (after removing protective film).

[3] The substrate must be sound, load-bearing, clean, dry, free of release agents, wax and grease. In most cases, it is best to simply rub the surface down with a clean, dry cloth. Do not use commercial cleaners containing release agents.
If necessary, use pure alcohol-based cleaners or wax solvents if the surface has been waxed. Rub down with a clean, dry cloth prior to evaporation.

Note: Use the fleece provided to clean certain metals and bondable plastics such as various ABS and pA grades. (The identification code for plastics is usually embossed on the product.)

[4] Spray cleaner thinly from the atomizer onto the selected adhesive areas from a distance of approx. 10 cm and rub down with a clean, dry cloth before the cleaner evaporates.

Caution: Once cleaned, do not touch the adhesive areas again!

ASSEMBLY

[5] Dot PowerMaxx from the adhesive tube onto the LINERO MosaiQ profile (one tube is sufficient for a 150 cm long profile).

Profile lengths (cm):	60	90	120	150
Recommended number of adhesive areas:	2	3	4	5

Unused adhesive can be sealed in the tube by tightening the screw cap.

[6] Use the applicator to distribute PowerMaxx over the adhesive areas (min. 4 x 2.5 sq. cm), so that it is slightly proud. If the applicator has been used before, make sure to remove any cured adhesive.

Tip: To make it easier to locate the adhesive areas during disassembly, it's a good idea to mark the position of the adhesive areas by putting a small dot on the inside of the LINERO MosaiQ profile with a waterproof pen.

[7] Wet the applied adhesive 2 to 3 times by spraying with the atomizer from a distance of approx. 10 cm.

[8] Position the LINERO MosaiQ profile on the mounting aid and press firmly against the substrate (min. 20 seconds). Depending on atmospheric conditions, PowerMaxx can be processed and corrected for up to about 15 minutes.

[9] Final adhesive strength is reached through continued curing after approx. 72 hours. Remove the mounting aids.

REMOVING RESIDUES

[A] Any excess adhesive is best left to cure/harden and then removed with a cutter knife or scratched off with a fingernail.

REMOVING POWERMAXX COMPLETELY

PowerMaxx can be removed completely form nearly all surfaces:

[B] Insert a thin, flexible spatula between the LINERO MosaiQ profile and the substrate at the marked adhesive areas. Pierce the adhesive (if necessary with the help a hammer) and then remove it.

[C] Alternatively remove objects attached with PowerMaxx by using a cutting wire (beware of sensitive surfaces).

[D] Any PowerMaxx residues can be removed from hard surfaces (eg, metal, tiles, glass) using a glass scraper. Where necessary rub down with alcohol-based cleaner and coarse brush. Remove PowerMaxx gently from sensitive surfaces using a silicone remover.

POWERMAXX USER INSTRUCTIONS

PowerMaxx is ideal for attaching LINERO MosaiQ profiles to any interior surfaces without drilling holes. The substrate must be firm, smooth and even – such as tiles, glass, wood, laminates, metals and many plastics. Max. load bearing strength per metre of LINERO MosaiQ profile is 15 kg.

If the substrate is less suitable – such as wallpaper, plaster or paint – a reduced adhesive strength must be assumed. In the case of plastics it may be necessary first to remove any production-related release agents. On nano-coated surfaces the adhesive strength is usually improved by a longer curing time.

PowerMaxx will not adhere to polyethylene (PE), polypropylene (PP) and polytetrafluorethylene (PTFE) such as Teflon. In the case of other plastics and products or surfaces not mentioned here it is advisable to test these first for adhesive properties and bearing strength.

Processing temperature +5 to +40 °C.

Temperature in use -40 to +100 °C, good UV resistance, up to 1 hour +120 °C.

Usable in wet zones including exposure to steam.

Not suitable for permanent underwater usage.

Insensitive to frost, but note processing temperatures.

Recommended storage temperature +10 to +25 °C.

POWERMAXX SAFETY PRECAUTIONS

The above information, especially the recommendations for processing and using our products, is based on our know-how and experience. Because the variability of materials and working conditions is beyond our control, we always recommend that adequate trial mountings are made to ensure that our products are fit for the intended process and purpose. The assumption of liability is not to be inferred either from these notes or following a verbal consultation.

DESCRIPTION OF FIRST AID MEASURES

General information If medical advice is needed, have packaging, label or safety data sheet at hand.

After inhalation Remove victim to fresh air and keep warm and quiet. Seek medical attention if symptoms occur.

In case of skin contact After contact with skin, wash with plenty of soap and water.

After eye contact In case of contact with eyes, rinse immediately with running water for 10 to 15 minutes with the eyelids held wide open. Remove contact lenses. Remove contact lenses if possible. Continue rinsing. Consult an ophthalmologist.

After ingestion Call a doctor immediately. If swallowed, rinse mouth with plenty of water (only if the person is conscious) and get immediate medical attention. Get medical help immediately. Hydrolysis releases small amounts of toxic methanol.

Most important symptoms and effects, both acute and delayed None known.

Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
Hydrolysis releases small amounts of toxic methanol.

LINERO MosaiQ PowerMaxx

PRÉPARATION DE LA SURFACE DE COLLAGE

[1] Tracer la position souhaitée du profilé LINERO MosaiQ (bord inférieur).

[2] Placer l'équerre de montage sous la ligne tracée (retirer d'abord le film protecteur).

[3] Les surfaces de collage doivent être solides, propres, sèches et exemptes d'agents séparateurs, de cire et de graisse. Dans la plupart des cas, il est recommandé de bien frotter la surface avec un linge propre et sec. N'utiliser aucun nettoyant courant contenant des agents séparateurs.
Utiliser au besoin un nettoyant à base d'alcool pur et un décapant à cire pour les surfaces cirées. Frotter avec un linge propre et sec avant que le produit s'évapore.

REMARQUE: Préparation de certains métaux et plastiques qui peuvent être collés – p. ex. divers ABS ou PA – par nettoyage avec le linge non tissé fourni. (La description matérielle des plastiques est la plupart du temps gravée dans le produit.)

[4] Humecter avec un pulvérisateur les surfaces de collage ponctuellement et légèrement à une distance d'environ 10 cm et frotter avec un linge propre et sec avant évaporation.

Attention: Ne plus toucher aux surfaces de collage une fois qu'elles sont nettoyées!

MONTAGE

[5] Appliquer le PowerMaxx du tube ponctuellement sur le profilé LINERO MosaiQ à fixer (1 tube est suffisant pour un profilé de 150 cm).

Longueur de profilé (cm) :	60	90	120	150
Nombre recommandé de points de collage :	2	3	4	5

L'adhésif non utilisé reste dans le tube qui doit être refermé avec le bouchon à visser.

[6] Répartir régulièrement le PowerMaxx avec l'applicateur sur les surfaces de collage (au moins 4 x 2,5 cm). En cas de réutilisation du tube, retirer l'adhésif durci de l'applicateur.

Conseil : Marquer les points de collage au cours du montage par un petit point sur la face interne du profil LINERO MosaiQ, p. ex. avec un feutre indélébile, afin que vous puissiez retrouver les zones de collage en cas de démontage.

[7] Humecter l'adhésif déposé 2 ou 3 fois à une distance d'environ 10 cm à l'aide du pulvérisateur.

[8] Placer le profilé LINERO MosaiQ sur l'équerre de montage et appuyer fermement vers le bas (au moins 20 secondes). Selon les conditions météorologiques, le PowerMaxx peut être retravaillé et corrigé pendant environ 15 minutes.

[9] La solidité finale est obtenue par réticulation au bout d'environ 72 heures. Retirer ensuite l'équerre de montage.

ELIMINER LES RÉSIDUS

[A] Retirer au cutter ou gratter avec un ongle les éventuels résidus d'adhésif qui dépassent une fois que le produit a durci seulement.

ELIMINER LE POWERMAXX SANS LAISSER DE RÉSIDUS

Le PowerMaxx s'élimine sans résidus sur presque toutes les surfaces:

[B] Insérer entre le profilé LINERO MosaiQ et la surface de base une fine spatule flexible sur la zone de collage marquée. Craquer l'adhésif (évent. à l'aide d'un marteau) et l'enlever.

[C] Il est aussi possible de retirer les objets collés avec PowerMaxx à l'aide d'une scie à fil (faire attention aux surfaces délicates).

[D] Retirer l'adhésif PowerMaxx sans résidus des surfaces dures (p. ex. métal, carrelages, verre) à l'aide d'un racloir à verre. Frotter au besoin avec un nettoyant à base d'alcool et une brosse de chiendent. Il est aussi possible de retirer sans dégâts le PowerMaxx des surfaces délicates avec un décapant à base de silicone.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU POWERMAXX

Le PowerMaxx convient parfaitement bien à la fixation sans trous de perçage du profilé LINERO MosaiQ à l'intérieur, sur des surfaces de base solides, lisses et planes comme des carrelages, du verre, du bois, des laminés, des métaux et de nombreux plastiques. Résistance de 15 kg par mètre de profilé LINERO MosaiQ.

Sur des surfaces de base moins résistantes comme les tapis, le crépi, la peinture, etc. la charge est réduite en conséquence. Il faut d'abord enlever toute trace évent. d'agent séparateur provenant de la fabrication dans le cas de plastiques. Sur des surfaces nanocouches, le temps de durcissage requis est la plupart du temps plus long pour une meilleure adhérence.

Sur du polyéthylène (PE), du polypropylène (PP) et du polytrafluorethylène (PTFE), p. ex. du Teflon, aucune adhérence ! Sur d'autres plastiques et sur des produits et surfaces de base non mentionnés ici, il est conseillé de faire des tests préalables de résistance et d'adhérence.

Température de pose de +5 °C à +40 °C.

Température d'utilisation de -40 °C à +100 °C, bonne résistance aux UV, à court terme jusqu'à une heure à +120 °C.

Aussi utilisable dans la vapeur d'eau dans une zone humide. Ne pas laisser de façon durable sous l'eau.

Ne craint pas le gel, il faut cependant que l'ambiance soit tempérée avant le collage. Température de stockage recommandée 10-25 °C.

CONSIGNES DE SECURITE POUR LE POWERMAXX

Les indications précédentes, en particulier les conseils sur la pose et l'utilisation de nos produits reposent sur nos connaissances et notre expérience. En raison des différents matériaux et des conditions de travail hors de notre contrôle, nous vous recommandons dans tous les cas de faire suffisamment de tests afin de vous assurer que nos produits conviennent à la méthode et aux objectifs d'utilisation prévus. Ni les présentes consignes ni des conseils verbaux n'engagent notre responsabilité.

DESCRIPTION DES MESURES DE PREMIERS SECOURS

Informations générales Si un avis médical est nécessaire : garder à portée de main l'emballage, l'étiquette ou la fiche de données de sécurité.

En cas d'inhalation Emmener la personne affectée à l'air frais et la garder au chaud et au calme. Consulter un médecin en cas de symptômes.

En cas de contact avec la peau En cas de contact avec la peau, rincer abondamment avec de l'eau et du savon.

En cas de contact avec les yeux En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau courante pendant 10 à 15 minutes en maintenant les paupières bien ouvertes. Si possible, retirer les éventuelles lentilles de contact. Continuer à rincer. Consulter un ophtalmologiste.

En cas d'ingestion Appeler immédiatement un médecin. En cas d'ingestion, rincer la bouche avec beaucoup d'eau (seulement si la personne est consciente) et faire immédiatement appel à une assistance médicale. L'hydrolyse libère de petites quantités de méthanol toxique.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés Aucun connu.

Indications pour une aide médicale immédiate ou un traitement spécial
L'hydrolyse libère de petites quantités de méthanol toxique.

LINERO MosaiQ PowerMaxx

PREPARAZIONE DEL PUNTO DI INCOLLAGGIO

[1] Tracciare la posizione desiderata per il profilo LINERO MosaiQ (bordo inferiore).

[2] Applicare l'angolare di montaggio sotto la linea tracciata dopo aver rimosso la pellicola protettiva.

[3] I punti di incollaggio devono essere stabili, puliti, asciutti e non presentare tracce di distaccanti, cere e grassi. Nella maggior parte dei casi conviene sfregare bene la superficie solo con un panno pulito e asciutto. Non utilizzare detergenti comuni contenenti distaccanti.
Se necessario, utilizzare un detergente con alcool puro e, su superfici cerate, un detergente decerante. Sfregare con un panno asciutto e pulito prima che evapori.

NOTA: pretrattamento di alcuni metalli e di plastiche incollabili – come p.e. diverse ABS e PA – pulendo con il panno in dotazione. (La definizione del materiale delle plastiche è spesso inciso sul prodotto).

[4] Spruzzare i singoli punti di incollaggio con uno spruzzatore e con parsimonia a una distanza di ca. 10 cm e sfregarli con un panno pulito e asciutto prima che la sostanza evapori

Attenzione: non toccare più i punti di incollaggio dopo la pulizia!

MONTAGGIO

[5] Applicare PowerMaxx dal tubetto nei punti del profilo LINERO MosaiQ da fissare (1 tubetto è sufficiente per 150 cm di profilo).

Lunghezza profilo (cm):	60	90	120	150
Numero di punti di incollaggio consigliati	2	3	4	5

La sostanza adesiva non utilizzata rimane nel tubetto, che verrà chiuso con il tappo a vite.

[6] Con l'applicatore, distribuire PowerMaxx, profilandolo, sui punti di incollaggio (almeno 4 x 2,5 cm). In caso di riutilizzo, staccare la sostanza adesiva indurita dall'applicatore.

Consiglio: contrassegnare i punti di incollaggio durante il montaggio con un piccolo punto sul lato interno del profilo di LINERO MosaiQ, p.e. con un pennarello indelebile, per poterli ritrovare in caso di smontaggio.

[7] Inumidire la sostanza adesiva applicata con lo spruzzatore per due o tre volte a una distanza di ca. 10 cm.

[8] Appoggiare il profilo di LINERO MosaiQ sull'angolare di montaggio e fare pressione spingendolo sul piano di posa (almeno 20 secondi). A seconda delle condizioni atmosferiche si hanno 15 minuti di tempo per trattare e correggere PowerMaxx.

[9] La stabilità finale viene raggiunta dopo ca. 72 ore di continua reticolazione. Rimuovere quindi l'angolare di montaggio.

RIMOZIONE DEI RESIDUI

[A] Rimuovere la sostanza adesiva fuoriuscita preferibilmente con un taglierino e dopo il suo indurimento oppure sfregandola con le unghia delle dita.

RIMOZIONE SENZA RESIDUI DI POWERMAXX

PowerMaxx si lascia rimuovere senza lasciare residui su quasi tutti i piani di posa.

[B] Inserire una spatola sottile e flessibile tra il profilo LINERO MosaiQ e il piano di posa nei punti di incollaggio contrassegnati. Perforare la sostanza adesiva (event. ricorrendo a un martello) e rimuoverla.

[C] Un altro modo per rimuovere gli oggetti montati utilizzando PowerMaxx è utilizzando un seghetto a filo (fare attenzione alle superfici delicate).

[D] Rimuovere PowerMaxx dalle superfici dure (come p.e. quelle in metallo, le piastrelle e il vetro) con un raschietto per vetro e senza lasciare residui. Se necessario, sfregare poi con un detergente contenente alcool e con una spazzola di saggina. In presenza di superfici delicate si può rimuovere PowerMaxx anche con un prodotto siliconico.

ISTRUZIONI PER L'USO DI POWERMAXX

PowerMaxx è perfetto per fissare il profilo LINERO MosaiQ senza dover forare su piani di posa stabili, lisci e piani in interni, per esempio su piastrelle, vetro, legno, laminati, metalli e tante plastiche. Portata fino a 15 kg per ogni metro del profilo LINERO MosaiQ.

Su un numero limitato di piani di posa stabili, la portata è limitata, come quelli di carta da pareti, intonaci, vernici, ecc. In presenza di plastiche devono essere eventualmente rimossi i distaccanti applicati in fase di produzione. Sulle superfici con nanorivestimento, l'aderenza migliora se si prolunga il periodo di indurimento.

L'aderenza non è possibile su polietilene (PE), polipropilene (PP) e politetrafluoroetilene (PTFE), p.e. teflon. In presenza di altre plastiche e di prodotti e fondi a cui non abbiamo accennato, si consiglia di eseguire delle prove per verificare la resistenza e l'aderenza.

Temperatura di lavorazione da +5°C a +40°C.

Temperatura d'utilizzo da -40 °C a +100 °C, buona resistenza UV, fino a +120 °C per massimo 1 ora.

In zone umide utilizzabile anche in presenza di vapore acqueo. Non mettere permanentemente sotto l'acqua.

Insensibile al gelo, regolarne però la temperatura prima di lavorarlo. Temperatura di stoccaggio consigliata: 10-25 °C.

INDICAZIONI DI SICUREZZA PER POWERMAXX

Le precedenti indicazioni, in particolar modo i consigli per la lavorazione e l'utilizzo dei nostri prodotti, si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. A causa dei diversi materiali e delle condizioni di lavoro, al di fuori della nostra sfera d'influenza, consigliamo di fare comunque un numero sufficiente di tentativi per verificare che il nostro prodotto sia veramente adatto all'operazione e agli scopi di lavorazione che ci si è prefissi. Nè le presenti indicazioni né una consulenza verbale possono essere fonte di garanzia.

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Indicazioni generali Se è necessario consultare un medico: tenere a portata di mano la confezione, l'etichetta del prodotto o la scheda di dati di sicurezza.

In seguito a inalazione Condurre la persona interessata in luogo aperto e tenerla al caldo tranquillizzandola. In presenza di disturbi consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle In caso di contatto con la pelle lavarsi con abbondante acqua e sapone.

In seguito a contatto con gli occhi In caso di contatto con gli occhi lavarli immediatamente per 10-15 minuti sotto l'acqua corrente tenendo le palpebre aperte. Se si indossano le lenti a contatto, toglierle se è possibile. Sciacquare ancora. Consultare un oculista.


In seguito a ingestione Richiedere immediatamente l'intervento di un medico. In seguito a ingestione sciacquare la bocca con acqua abbondante (solo se la persona è cosciente) e chiedere aiuto a un medico A causa del processo di idrolisi vengono rilasciate piccole quantità di metanolo tossico.

Principali sintomi ed effetti sia acuti che ritardati Nessuno noto.

Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico o di trattamenti speciali
A causa del processo di idrolisi vengono rilasciate piccole quantità di metanolo tossico.

PowerMaxx

LINERO MosaiQ





www.linero-mosaiq.com

Kesseböhmer GmbH | Mindener Str. 208 | 49152 Bad Essen
Germany | Phone: +49 (5742) 46-0 | Fax: +49 (5742) 46-110
E-Mail: info@kesseboehmer.de | Web: www.kesseboehmer.de

LINERO MosaiQ PowerMaxx

PREPARACIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN (CON ADHESIVO)

[1] Marque la posición deseada para el perfil LiNERO MOSAIQ (canto inferior).

[2] Coloque los ángulos de montaje por debajo de la línea marcada (retire previamente la lámina de protección).

[3] Las superficies de colocación de los ángulos deben ser lisas, aptas para adhesivo, deben estar limpias, secas y libres de ceras o grasas. En la mayoría de los casos es mejor limpiar la superficie con un paño limpio y seco, frotando firmemente para eliminar cualquier suciedad. No utilizar limpiadores agresivos o disolventes.
En caso necesario utilizar limpiadores a base de alcohol, y en superficies enceradas utilizar limpiadores especiales para cera. Antes de su evaporación limpiar con un paño limpio y seco.

NOTA: El tratamiento previo de algunos metales y plásticos adheribles, como por ejemplo distintos tipos de ABS, poliamidas, se deberá realizar con el paño de limpieza incluido. (La indicación del tipo de material en plásticos suele estar grabado en el propio producto.)

[4] Rociar las superficies de colocación con el pulverizador a una distancia de aprox. 10 cm y antes de la evaporación limpiar con un paño limpio y seco.

Atención: ¡Tras la limpieza no volver a tocar las superficies de colocación!

MONTAJE

[5] Aplicar adhesivo PowerMaxx en tubo puntualmente sobre el perfil LINERO MosaiQ (1 tubo es suficiente para un perfil de 150 cm).

Pargos de perfil (cm):	60	90	120	150
Cantidad recomendada de puntos de sujeción:	2	3	4	5

Tras el uso, el adhesivo sobrante se almacenará cerrando cuidadosamente el envase.

[6] Utilice el aplicador PowerMaxx para repartir el adhesivo sobre las superficies de colocación (cada punto debe ser de un tamaño min. de 4 x 2,5 cm). En caso de uso repetido, retirar adhesivo endurecido del aplicador.

Consejo: Marque con un punto las posiciones de colocación en la parte interior del perfil LINERO MosaiQ, por ejemplo, con un rotulador permanente, para encontrarlos fácilmente en caso de desmontaje del perfil.

[7] Rociar el adhesivo aplicado con el pulverizador 2 o 3 veces a una distancia de aprox. 10 cm.

[8] Colocar el perfil LINERO MosaiQ sobre los ángulos de montaje y presionar fuertemente el perfil contra la pared (min. 20 segundos). PowerMaxx se puede manipular hasta 15 minutos después de su aplicación, dependiendo de las condiciones climatológicas.

[9] El adhesivo llegará a su total solidez en aprox. 72 horas, momento en que se pueden retirar los ángulos de montaje.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

[A] En caso de adhesivo derramado es mejor retirarlo una vez esté totalmente endurecido, utilizando un cúter o rascando con la uña.

ELIMINAR POWERMAXX SIN DEJAR RESIDUOS

PowerMaxx se puede eliminar de prácticamente cualquier superficie sin dejar residuos:

[B] Introducir una espátula delgada y flexible entre el perfil LINERO MosaiQ y la superficie en la que está colocado. Perforar el adhesivo con la espátula (con ayuda de un martillo) y separar el perfil de la superficie de colocación.

[C] Alternativamente, los elementos colocados con PowerMaxx se pueden retirar con ayuda de un alambre de sierra (cuidado con superficies delicadas)

[D] Para eliminar el adhesivo PowerMaxx de superficies duras (por ejemplo metal, baldosas, cristal) utilice una rasqueta. En caso de necesidad retire los residuos con un limpiador a base de alcohol y un cepillo de cerdas. En superficies delicadas se puede eliminar con un limpiador especial para siliconas.

POWERMAXX CONSEJOS DE USO

PowerMaxx es ideal para la colocación, sin necesidad de taladro, de los perfiles LINERO MosaiQ en superficies suaves, lisas y uniformes de espacios interiores, como baldosas, cristal, madera, laminados, metales y diferentes plásticos. La capacidad de carga es de hasta 15 kg por metro de perfil LINERO MosaiQ.

En superficies con menos capacidad de carga como papel, yeso y pintura, la carga máxima se reduce de forma correspondiente. En plásticos puede ser necesario eliminar posibles agentes antiadherentes incluidos en los procesos de fabricación. En superficies con nanorecubrimiento se suele mejorar la adherencia con un mayor tiempo de secado del adhesivo.

Sobre polietilenos (PE), polipropilenos (PP) y politetrafluoretilenos (PTFE) - por ejemplo Teflon - no se consigue adhesión. En otros plásticos y productos/superficies que no se hayan nombrado aquí, se recomienda realizar pruebas de adhesión y de capacidad de carga.

Temperatura de trabajo de +5ºC hasta +40ºC.

Temperatura de uso -40ºC hasta +100ºC, buena resistencia a los rayos UV, hasta 1 hora +120ºC.

Se puede utilizar también en espacios húmedos, incluso si hay vapor de agua.
No introducir prolongadamente bajo el agua.

No existe riesgo de congelación, aunque para manipular se debe temperar adecuadamente. Temperatura de almacenamiento recomendada: 10-25ºC.

POWERMAXX INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las indicaciones aquí descritas, especialmente los consejos de manipulación y uso de nuestros productos, se basan en nuestros conocimientos y experiencias.

Debido a los diferentes materiales y condiciones de trabajo que están fuera de nuestro control, le recomendamos que realice las pruebas oportunas para comprobar la idoneidad de nuestros productos para las aplicaciones destinadas. Se descarta cualquier responsabilidad basada en las presentes indicaciones o en cualquier otro consejo verbal sobre la utilización de nuestros productos.

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Información general Cuando se requiera atención médica: facilite al médico el envase, la etiqueta o la hoja de seguridad.

Inhalación Llevar a la persona afectada al aire libre. Mantenga al afectado abrigado y en reposo. Avisar a un médico si se presentan síntomas.

Contacto con la piel En caso de contacto con la piel, lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.

Contacto con los ojos En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua corriente durante 10 a 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. En caso de uso de lentes de contacto procurar extraerlas si es posible. Continuar el lavado. Consultar a un oftalmólogo.

Ingestión Acudir al médico inmediatamente. Lavar la boca tras la ingesta con abundante agua (solo si la persona está consciente) y solicitar atención médica de inmediato. La hidrólisis libera metanol tóxico en pequeñas cantidades.

Los síntomas agudos y retardados más importantes y efectos No se conoce ninguno.

Indicaciones de atención médica inmediata o tratamiento especial
La hidrólisis libera metanol tóxico en pequeñas cantidades.

LINERO MosaiQ PowerMaxx

PREPARAÇÃO DO PONTO DE COLAGEM

[1] Desenhe a posição desejada para o perfil LINERO MosaiQ (aresta inferior).

[2] Instale o ângulo de montagem por baixo da linha desenhada (retire antes a película de protecção).

[3] Os pontos de colagem têm que ser portantes, estar isentos de agentes separadores, limpos, secos e isentos de cera e gordura. Na maioria dos casos, o melhor é esfregar bem a superfície só com um pano seco e limpo. Não use produtos de limpeza convencionais com agentes separadores.
Em caso de necessidade, use produtos de limpeza com álcool absoluto e, para superfícies enceradas, produtos de limpeza com solvente de cera. Esfregue com um pano seco e limpo antes da evaporação.

INDICAÇÃO: tratamento prévio de determinados metais e materiais sintéticos coláveis – como p. ex. ABS e tipos de pA diferentes – através da limpeza com o velo fornecido. (A designação de material para plásticos normalmente está marcada no produto).

[4] Vaporize pontual e poupadamente os pontos de colagem com o pulverizador, a uma distância de cerca de 10 cm, e esfregue com um pano limpo e seco antes da evaporação.

Atenção: não volte a agarrar nos pontos de colagem após a limpeza!

MONTAGEM

[5] Aplique, ponto por ponto, PowerMaxx da bisnaga de produto adesivo no perfil LINERO MosaiQ a fixar (1 bisnaga é suficiente para 150 cm de perfil).

Comprimento do perfil (cm):	60	90	120	150
Quantidade recomendada de pontos de colagem:	2	3	4	5

O produto adesivo não necessário fica na bisnaga, que é novamente fechada com a tampa de rosca.

[6] Distribua PowerMaxx com o aplicador pelo perfil (no mín. 4 x 2,5 cm). Se for usado várias vezes, remova o produto adesivo endurecido do aplicador.

Conselho: para a montagem, marque os pontos de colagem com um pequeno ponto na face interior do perfil LINERO MosaiQ, p. ex. com um marcador à prova de água, para que possa voltar a encontrar os pontos de colagem para uma desmontagem.

[7] Humedeça com o pulverizador 2 ou 3 vezes o produto adesivo aplicado, a uma distância de cerca de 10 cm.

[8] Coloque o perfil LINERO MosaiQ sobre o ângulo de montagem e pressione firmemente sobre a superfície (no mín. 20 segundos). Conforme as condições meteorológicas, PowerMaxx pode ser processado e corrigido durante um máximo de 15 minutos.

[9] A firmeza definitiva é alcançada com a reacção de reticulação posterior após cerca de 72 horas. Nessa altura, retire os ângulos de montagem.

REMOÇÃO DE RESTOS

[A] A melhor maneira de remover produto adesivo que eventualmente transborde é cortar com uma lâmina de corte depois de endurecer ou raspar com uma unha.

REMOÇÃO DE POWERMAXX SEM DEIXAR RESTOS

PowerMaxx pode ser removido de quase todas as superfícies sem deixar restos:

[B] Introduza uma espátula fina e flexível entre o perfil LINERO MosaiQ e a superfície no ponto de colagem marcado. Perfure o produto adesivo (eventualmente com a ajuda de um martelo) e remova-o desse modo.

[C] Alternativamente, os objectos montados com PowerMaxx também podem ser removidos com uma folha de serra (tenha cuidado com superfícies sensíveis).

[D] Remova produto adesivo PowerMaxx, sem deixar restos, de superfícies duras (como p. ex. metal, azulejos, vidro) com raspador para vidro. Se for preciso, friccione a seguir com produto de limpeza com álcool e escova de piaçá. No caso de superfícies sensíveis, PowerMaxx também pode ser retirado cuidadosamente com removedor de silicone.

INDICAÇÕES DE USO DE POWERMAXX

PowerMaxx adequa-se excelentemente para a fixação, sem precisar de orifícios, do perfil LINERO MosaiQ sobre superfícies portantes, lisas e planas em espaços interiores, tais como azulejos, vidro, madeira, laminados, metais e muitos materiais sintéticos. Capacidade de porte até 15 kg por metro de perfil LINERO MosaiQ.

Em superfícies menos portantes, tais como papéis de parede, reboco, tintas, etc., a capacidade de porte está correspondentemente limitada. No caso de materiais sintéticos, é necessário remover antes agentes separadores relacionados com a produção, eventualmente existentes. Em superfícies com nano-revestimento, um tempo de endurecimento mais longo normalmente leva a uma aderência melhor.

Sobre polietileno (PE), polipropileno (PP) e politetrafluoretileno (PTFE) – p. ex. Teflon – não é possível aderência! No caso de outros materiais sintéticos e produtos e superfícies não referidos aqui, são aconselháveis ensaios prévios da capacidade de porte e da aderência.

Temperatura de processamento de +5°C a +40°C.
Temperatura de uso de -40°C a +100°C, boa resistência a UV, a curto prazo até 1 hora +120°C.
Em espaços húmidos também pode ser usado com incidência de vapor de água.
Não colocar permanentemente sob a acção da água.
É insensível a geada, mas a temperatura do produto deve ser suficientemente regulada antes do processamento.
Temperatura de armazenagem recomendada 10-25°C.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA DE POWERMAXX

As informações apresentadas, em especial as propostas de processamento e uso dos nossos produtos, baseiam-se nos nossos conhecimentos e nas nossas experiências.

Devido aos materiais diferentes e às condições de trabalho existentes, sobre as quais não temos influência, recomendamos sempre ensaios próprios suficientes para assegurar a aptidão dos nossos produtos aos processos e aos fins de processamento pretendidos. Uma responsabilidade não pode ser fundamentada com base nestas indicações nem num aconselhamento oral.

DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Informações gerais Se for necessário cuidado médico: manter acessível embalagem, rótulo ou ficha de dados de segurança.

Após inalação Levar o acidentado para o ar livre e mantê-lo aquecido e tranquilo. Consultar um médico se houver sintomas.

Em caso de contacto com a pele Em caso de contacto com a pele, lavar com água abundante e sabão.

Após contacto com os olhos Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente os olhos durante 10 a 15 minutos, com as pálpebras abertas, com água corrente. Se for possível, retirar lentes de contacto eventualmente existentes. Continuar a lavar. Consultar um oftalmologista.

Após ingestão Chamar imediatamente um médico. Após ingestão, lavar a boca com água abundante (só se a pessoa estiver consciente) e pedir imediatamente assistência médica. A hidrólise provoca a libertação de quantidades pequenas de metanol tóxico.

Sintomas e efeitos agudos e retardados mais importantes Nenhum conhecido.

Indicações para assistência médica imediata ou tratamento especial
A hidrólise provoca a libertação de quantidades pequenas de metanol tóxico.

LINERO MosaiQ PowerMaxx

FORBEREDELSE AF KLÆBESTEDET

[1] Markering af LINERO MosaiQ-profilens ønskede position (underkant).

[2] Placering af montagevinklerne neden for den markerede linje (fjern først beskyttelsesfolien).

[3] Klæbestederne skal være bæredygtige, fri for skillemidler, rene, tørre og voks- og fedtfri. I de fleste tilfælde er det bedst blot at gnide fladen af med faste tag med en ren og tør klud. Der må ikke anvendes traditionelle, skillemiddelholdige rensemidler.
Ved behov kan der anvendes rene spritrensemidler - og på voksbehandlede underlag voksopløsende rensemidler. Gnid efter med en ren, tør klud, før midlet fordamper.

Anvisning: Mange metaller og klæbbare kunststoffer – som f.eks. forskellige ABS- og pA-typer – kan forbehandles ved aftørring med den medfølgende fiberklud. (Kunststoffers materialebetegnelser er som oftest præget i produktet.)

[4] Sprøjt punktvis og sparsomt på klæbestederne fra en afstand på ca. 10 cm, og gnid efter med en ren og tør klud, før produktet er fordampet.

Advarsel: Efter rensningen må der ikke længere røres ved klæbestederne.

MONTERING

[5] PowerMaxx påføres punktvis fra tuben den LINERA MosaiQ-profil, der skal fastgøres, (1 tube er nok til 150 cm profil).

Profillængde	60	90	120	150
Anbefalet antal klæbesteder:	2	3	4	5

Resten af klæbemidlet skal blive i tuben, som skal lukkes igen med skruelåget.

[6] PowerMaxx fordeles i baner på klæbestederne med applikatoren (mindst 4 x 2,5 cm). Hærdet klæbemiddel skal trækkes af applikatoren, hvis den skal anvendes flere gange.

Tip: Marker klæbestederne med et lille punkt på indersiden af LINERO MosaiQ-profilen, f.eks. med en vandfast blyant, så klæbestederne kan findes igen, hvis profilen skal afmonteres.

[7] Fugt det påførte klæbemiddel 2-3 gange med forstøveren fra en afstand på ca. 10 cm.

[8] Anbring LINERO MosaiQ-profilen på montagevinklerne, og tryk den derefter fast mod underlaget (mindst 20 sekunder). PowerMaxx kan bearbejdes og korrigeres i op til 15 minutter, afhængigt af vejret.

[9] Den endelige fasthed opnås i løbet af ca. 72 timer, hvor fugtningen arbejder videre. Fjern derefter montagevinklerne.

SÅDAN FJERNES RESTER

[A] Eventuelt synligt klæbemiddel fjernes bedst med en skarp kniv eller med en negl efter hærdning.

SÅDAN FJERNES POWERMAX FULDSTÆNDIGT

PowerMaxx kan fjernes fuldstændigt fra næsten alle underlag.

[B] Skub en tynd, fleksibel spartel ind mellem LINERO MosaiQ-profilen og underlaget ved de markerede klæbesteder. Stik igennem klæbemidlet (tag evt. en hammer til hjælp), og fjern det.

[C] Alternativt kan genstande, der er monteret med PowerMaxx også fjernes med en wiresav (vær forsigtig på sarte flader).

[D] PowerMaxx-klæbemiddel kan fjernes fuldstændigt fra hårde flader (f.eks. metal, fliser, glas) med en glasskraber. Gnid eventuelt efter med et spritholdigt rensemiddel og en stiv børste. PowerMaxx kan også fjernes skånsomt fra sarte flader med silikonefjerner.

OM ANVENDELSE AF POWERMAXX

PowerMaxx egner sig fremragende til indendørs fastgørelse af LINERO MosaiQ-profilen uden borehuller på bæredygtige, glatte tog jævne underlag som for eksempel fliser glas, træ, laminater, metaller og mange typer kunststof. Bæreevnen er op til 15 kg pr. meter LINERO MosaiQ-profil.

På mindre bæredygtige underlag som for eksempel tapeter, puds, maling osv. er bæreevnen tilsvarende begrænset. Før PowerMaxx anvendes på de forskellige kunststoftyper, skal eventuelle skillemidler fra produktionen fjernes. På flader med nanobelægning giver en længere hærdningstid som regel en bedre vedhæftning.

PowerMaxx hæfter ikke på polyetylen (PE), polypropylen (PP) und polytrafluoretylen (PTFE) – f.eks. teflon! Når det drejer sig om andre typer kunststof og produkter og underlag, som ikke er nævnt her, anbefales det, at man først afprøver bæreevne og vedhæftning.

Bearbejdningstemperatur fra +5 °C til +40 °C.

Anvendelsestemperatur fra -40 °C til +100 °C,
god UV-bestandighed, kortvarigt op til 1 time +120 °C.

Kan også anvendes i vådområder med vanddamp.
Må ikke være konstant under vand.

Påvirkes ikke af frost, men skal tempereres før bearbejdning.
Anbefalet opbevaringstemperatur 10-25 °C.

SIKKERHEDSANVISNINGER FOR POWERMAXX

De oplysninger, der er givet ovenfor, især forslag til bearbejdning og anvendelse af vores produkter, er baseret på vores viden og erfaringer. Da det drejer sig om forskellige materialer og arbejdsforhold, som vi ikke har indflydelse på, anbefaler vi, at man altid selv foretager forsøg for at sikre, at vores produkter egner sig til den fremgangsmåde og det formål, der er påtænkt. Vedhæftningen kan hverken udledes af disse anvisninger eller af mundtlig rådgivning.

BESKRIVELSE AF FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Generelt Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen, etiketten eller sikkerhedsdatabladet.

Ved indånding Flyt personen til et sted med frisk luft, og hold personen varm og i ro. Søg lægehjælp ved ubehag.

Ved kontakt med huden Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt vand og sæbe.

Ved kontakt med øjnene Ved kontakt med øjnene: Skyl straks det åbne øje 10 til 15 minutter under rindende vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg øjenlæge.

Ved indtagelse Kontakt omgående læge. Ved indtagelse: Skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed), og søg straks lægehjælp. Hydrolyse frigiver små mængder giftig metanol.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Ingen kendt.

Angivelse af behov for øjeblikkelig lægehjælp eller specialbehandling
Hydrolyse frigiver små mængder giftig metanol.

LINERO MosaiQ PowerMaxx

LIIMAUSKOHDAN VALMISTELU

[1] Merkitse liimattava kohta LINERO MosaiQ -profiilin alareunan mukaan.

[2] Aseta piirtämäsi viivan alapuolelle asennuskulma. Poista ensin suojakalvo.

[3] Liimauskohdan tulee olla puhdas, kuiva ja riittävän kantokykyinen. Liimauskohdassa ei saa olla liuotinjäämiä, vahaa eikä rasvaa. Yleensä riittää, kun puhdistat pinnan puhtaalla ja kuivalla kankaalla. Älä käytä tavanomaisia, liuottimia sisältäviä puhdistusaineita.
Käytä tarvittaessa alkoholipohjaista puhdistusainetta. Käsittele vahattu pinta vahanpoistoaineella. Pyyhi pinta puhtaalla ja kuivalla kankaalla, ennen kuin puhdistusaine ehtii haihtua

OHJE: Käytä metalli- ja liimauskelpoisten muovipintojen, kuten ABS- ja PA-muovien puhdistamiseen oheista huopaa. (Tuotteeseen on yleensä merkitty, mitä muovia materiaali on.)

[4] Suihkuta liimattavat kohdat tarkasti ja säästeliäästi n. 10 cm etäisyydeltä. Pyyhi pinnat puhtaalla ja kuivalla kankaalla ennen kuin aine ehtii haihtua.

Huomaa: Älä koske pintoihin enää puhdistamisen jälkeen!

ASENTAMINEN

[5] Purista liimaa PowerMaxx-tuubista tarkasti LINERO MosaiQ -profiilin liimauskohtiin (1 tuubi riittää 150 cm profiiliin).

Profiilin pituus (cm):	60	90	120	150
Suositeltava liimauskohtien määrä:	2	3	4	5

Ylimääräinen liima jää tuubiin. Sulje tuubi korkilla.

[6] Levitä liima profiloidulla PowerMaxx-lastalla (väh. 4 x 2,5 cm). Poista kovettunut liima lastasta, jos käytät lastaa uudelleen myöhemmin.

Vinkki: Merkitse LINERO MosaiQ -profiilin sisäpinnalle vedenkestävällä tussilla liimauskohtiin rasti. Silloin löydät liimauskohdat helposti, jos profiili täytyy joskus poistaa.

[7] Suihkuta liimapinta 2 - 3 kertaa n. 10 cm etäisyydeltä.

[8] Aseta LINERO MosaiQ -profiili asennuskulmien varaan ja paina sitä tiukasti alustaa vasten (väh. 20 s). PowerMaxx-liimaa voi työstää ja liimausta voi korjata n. 15 minuuttia, lämpötilasta riippuen.

[8] Liimauskohdassa tapahtuu kemiallinen prosessi ja lopullinen luujuus saavutetaan n. 72 h kuluttua. Sen jälkeen asennuskulmat voi poistaa.

LIIMATAHROJEN POISTAMINEN

[A] Voit poistaa listan alta mahdollisesti pursuneen liiman kovettumisen jälkeen mattoveitsellä tai kynnellä raaputtamalla.

POWERMAXX-LIIMAN POISTAMINEN

PowerMaxx-liiman voi poistaa lähes kaikista pinnoista kokonaan:

[B] Työnnä ohut ja taipuisa lasta merkitsemässäsi liimauskohdassa LINERO MosaiQ -profiilin ja alustan väliin. Työnnä lasta liiman läpi. Tarvittaessa käytä apuna vasaraa.

[C] Vaihtoehtoisesti voi PowerMaxx-liimalla kiinnitetyn listan irroittaa sahauslangalla (huomaa alustan laatu).

[D] Kovasta alustasta (metalli, laatat, lasi) PowerMaxx-liiman voi poistaa ikkunalastalla. Tarvittaessa hankaa pinta alkoholipitoisella puhdistusaineella ja juuriharjalla. Aralta pinnalta PowerMaxx-liiman voi poistaa hellävaraisesti silikoninpoistoaineella.

POWERMAXX-LIIMAN KÄYTTÖOHJE

PowerMaxx-liima sopii LINERO MosaiQ -profiilin kiinnittämiseen kantokykyiseen, sileään ja tasaiseen alustaan sisätiloissa. Reikien poraamista ei siis tarvita. Käyttökohteita ovat esim. laatat, lasi, puu, laminaatti, metalli ja monet muovit. Kantokyky on 15 kg LINERO MosaiQ -profiilin metriä kohti.

Kantokyky on heikompi, jos alusta on esim. tapetoitu, rapattu tai maalattu. Poista muovin valmistusprosessin mahdollisesti aiheuttamat liuotinaineet muovin pinnasta ennen liimaamista. Nanokäsitellyn pinnan liimauksesta tulee erittäin kestävä pidemmän kovettumisajan ansiosta.

Liima ei tartu polyeteeniin (PE), polypropeeniin (PP) eikä polytetrafluorieteeniin (PTFE) (esim. teflon)! Muita muoveja ja tässä mainitsemattomia tuotteita liimatessasi suosittelemme ensin kokeilemaan liiman tarttuvuutta ja kantokykyä.

Työstölämpötila 5 - 40 °C.

Käyttölämpötila -40 - +100 °C, hyvä UV-kestävyys,
lyhytaikaisesti enint. 1 h +120 °C.

Liimaa voi käyttää myös märkätiloissa vesihöyrylle alttiissa paikassa.
Liimaa ei saa altistaa vedelle jatkuvasti.

Liima kestää pakkasta. Ennen työstöä liiman tulee olla riittävän lämmintä.
Suositeltava varastointilämpötila 10 - 25 °C.

POWERMAXX-LIIMAN TURVALLISUUSOHJEET

Edellä esitetyt tuotteidemme käsittelyä koskevat tiedot ja ohjeet perustuvat käytännössä saatuihin kokemuksiin.

Materiaalien moninaisuudesta ja meidän ulottumattomissa olevien käyttökohteiden vuoksi suosittelemme ennen käyttöä testaamaan tuotteen soveltuvuutta riittävän monipuolisesti. Mitään vaatimuksia ei näiden ohjeiden eikä suullisen tuoteneuvonnan perusteella voida esittää.

ENSIAPUOHJEET

Yleistä Jos tarvitaan lääkärin apua: Ota esille pakkaus, tunnistetarra tai käyttöturvallisuustiedote.

Hengitettynä Vie ainetta hengittänyt henkilö ulkoilmaan ja pidä hänet lämpimänä ja rauhallisena. Mikäli vointi heikkenee, ota yhteys lääkäriin.

Ihokosketus Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele runsaalla vedellä ja saippualla.


Jos ainetta on joutunut silmiin Huuhtele silmiä välittömästi juoksevalla vedellä 10-15 minuuttia silmäluomet auki. Poista henkilöltä piilolinssit, jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Ota yhteys silmälääkäriin.

Jos ainetta on nielty Ota heti yhteys lääkäriin. Jos ainetta on nielty, huuhtele suu runsaalla vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan) ja hae heti lääkintäapua. Hydrolyysissä vapautuu pieniä määriä myrkyllistä metanolia.

Huomattavimmat akuutit ja myöhemmin ilmaantuvat oireet ja vaikutukset
Ei tiedossa.

Ohjeet ensiapua ja erityishoitoa varten
Hydrolyysissä vapautuu pieniä määriä myrkyllistä metanolia.

PowerMaxx
LINERO MosaiQ



www.linero-mosaiq.com

Kesseböhmer GmbH | Mindener Str. 208 | 49152 Bad Essen
Germany | Phone: +49 (5742) 46-0 | Fax: +49 (5742) 46-110
E-Mail: info@kesseboehmer.de | Web: www.kesseboehmer.de

MA 402 917 0000 Rev.Nr.: 003-2021-05-07

LINERO MosaiQ PowerMaxx

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ

[1] Χάραξη της επιθυμητής θέσης του LINERO MosaiQ-προφίλ (κάτω ακμή).

[2] Τοποθέτηση των γωνιών συναρμολόγησης κάτω από τη χαραγμένη γραμμή (αφαιρέστε προηγουμένως την προστατευτική μεμβράνη).

[3] Οι θέσεις επικόλλησης πρέπει να είναι ανθεκτικές, χωρίς διαχωριστικά μέσα, καθαρές, στεγνές, χωρίς κατάλοιπα κεριών και λαδιών. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι καλύτερα να τρίψετε την επιφάνεια καλά μόνο με ένα καθαρό και στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε κοινά καθαριστικά που περιέχουν διαχωριστικά μέσα.
Χρησιμοποιείτε καθαριστικά με καθαρό οινόπνευμα – και καθαριστικά κεριού όταν το υπόστρωμα έχει επιστρωθεί με κερί. Προτού εξατμιστούν τρίψτε καλά την επιφάνεια με ένα καθαρό, στεγνό πανί.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Η προετοιμασία ορισμένων μετάλλων και πλαστικών που κολλάνε – πως π.χ. διάφορα είδη ABS, pA – πραγματοποιείται καθαρίζοντάς τα με το παρεχόμενο ύφασμα φλις. (Η ονομασία του υλικού στα πλαστικά είναι συνήθως τυπωμένη στο προϊόν.)

[4] Ψεκάστε τις θέσεις επικόλλησης με ένα ψεκαστικό σε μεμονωμένα σημεία ανά 10 cm και τρίψετε την επιφάνεια καλά προτού εξατμιστεί το ψέκασμα με ένα καθαρό και στεγνό πανί.

Προσοχή: Μετά τον καθαρισμό μην αγγίξετε τις θέσεις επικόλλησης!

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

[5] Επιστρώστε το PowerMaxx από το σωληνάριο, σημειακά, στο προς στερέωση LINERO MosaiQ-προφίλ (1 σωληνάριο επαρκεί για 150 cm προφίλ).

Μήκος προφίλ (cm):	60	90	120	150
Συνιστώμενος αριθμός θέσεων επικόλλησης:	2	3	4	5

Κλείστε πάλι το σωληνάριο με την κόλλα που δεν θα χρησιμοποιήσετε και βιδώστε το καπάκι.

[6] Απλώστε το PowerMaxx με το ειδικό εξάρτημα στις θέσεις επικόλλησης (τουλ. 4 x 2,5 cm). Μετά από αρκετές χρήσεις καθαρίστε την κόλλα που έχει ξηρανθεί επάνω στο εξάρτημα.

Συμβουλή: Σημειώστε τις θέσεις επικόλλησης κατά τη συναρμολόγηση με μία μικρή τελεία στην εσωτερική πλευρά του LiNERO MosaiQ-προφίλ, π.χ. με έναν ανεξίτηλο μαρκαδόρο, για να μπορείτε να βρείτε ξανά τις θέσεις επικόλλησης σε περίπτωση αποσυναρμολόγησης.

[7] Ψεκάστε 2 έως 3 φορές την απλωμένη κόλλα από μία απόσταση 10 cm με το ψεκαστικό.

[8] Τοποθετήστε το LINERO MosaiQ-προφίλ επάνω στις γωνίες συναρμολόγησης και πιέστε το δυνατά επάνω στο υπόστρωμα (τουλ. 20 δευτερόλεπτα). Το PowerMaxx μπορείτε να το επεξεργαστείτε και να το διορθώσετε ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες έως και 15 λεπτά μετά την επίστρωση.

[9] Η τελική σταθερότητα έχει επιτευχθεί μετά την σκλήρυνση του υλικού ύστερα από περ. 72 ώρες. Απομακρύνετε τις γωνίες συναρμολόγησης.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

[A] Αν "τρέξει" κόλλα αφαιρέστε την μόλις σκληρύνει με ένα κοπίδι ή ξύστε την με το νύχι σας.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ του pOWERMAXX ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

Το PowerMaxx μπορεί να απομακρυνθεί από όλα σχεδόν τα υποστρώματα χωρίς κατάλοιπα:

[B] Περάστε ανάμεσα στο LINERO MosaiQ-προφίλ και στο υπόστρωμα, στις σημειωμένες θέσεις επικόλλησης, μία λεπτή, εύκαμπτη σπάτουλα. Τρυπήστε την στρώση κόλλας (χρησιμοποιώντας αν χρειαστεί και ένα σφυρί) και αφαιρέστε την.

[C] Εναλλακτικά μπορείτε επίσης να απομακρύνετε αντικείμενα που έχουν συναρμολογηθεί με PowerMaxx με ένα συρματοπρίονο (προσοχή στις ευαίσθητες επιφάνειες).

[D] Για να αφαιρέστε την κόλλα PowerMaxx από σκληρές επιφάνειες (όπως π.χ. μέταλλο, πλακίδια, γυαλί) χωρίς κατάλοιπα, χρησιμοποιήστε μία ξύστρα τζαμιού. Αν χρειαστεί τρίψτε την επιφάνεια με ένα καθαριστικό μέσο που περιέχει οινόπνευμα, χρησιμοποιώντας μία σκληρή βούρτσα. Σε ευαίσθητες επιφάνειες μπορείτε να αφαιρέστε το PowerMaxx με ένα καθαριστικό σιλικόνης.

POWERMAXX ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το PowerMaxx ενδείκνυται θαυμάσια για την στερέωση χωρίς διατρήσεις του LINERO MosaiQ-προφίλ επάνω σε ανθεκτικά, λεία και επίπεδα υποστρώματα εσωτερικών χώρων, όπως πλακίδια, γυαλί, ξύλο, καπλαμάδες, μέταλλα και πολλά πλαστικά. Αντοχή έως 15 kg ανά μέτρο LINERO MosaiQ-προφίλ.

Σε λιγότερο ανθεκτικά υποστρώματα όπως ταπετσαρίες, σοβά χρώματα κλπ. η αντοχή του περιορίζεται αντίστοιχα. Σε πλαστικά θα πρέπει να αφαιρούνται προηγουμένως διαχωριστικά μέσα που ίσως έχουν επιστρωθεί κατά την κατασκευή των υλικών. Σε επιφάνειες με νανοεπιστρώσεις θα πρέπει να αυξάνεται ο χρόνος σκλήρυνσης για να επιτυγχάνεται καλύτερη πρόσφυση.

Σε πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP) και πολυχλωροτριφθοροαιθυλένιο (PTFE) – π.χ. Teflon – δεν πραγματοποιείται πρόσφυση! Στα άλλα πλαστικά και προϊόντα και υποστρώματα που δεν αναφέρονται εδώ θα πρέπει να πραγματοποιούνται δοκιμές για τη διαπίστωση της αντοχής και του βαθμού πρόσφυσης.

Περιοχή θερμοκρασίας επεξεργασίας από +5°C έως +40°C.

Θερμοκρασία χρήσης -40°C έως +100°C,
ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, για σύντομο χρόνο έως 1 ώρα +120°C.

Εφαρμόζεται και σε χώρους με υδρατμούς.
Να μην έρχεται σε επαφή για πολύ χρόνο με νερό.

Δεν επηρεάζεται από παγετό, αλλά πριν από την επεξεργασία του θα πρέπει να έχει ικανοποιητική θερμοκρασία.

Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης 10-25°C.

POWERMAXX ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι πληροφορίες που αναφέρονται εδώ και κυρίως οι προτάσεις μας για την επεξεργασία και χρήση των προϊόντων μας βασίζονται σε γνώσεις και εμπειρίες της εταιρείας μας.

Λόγω των πολλών διαφορετικών υλικών που κυκλοφορούν και των συνθηκών εργασίας εκτός της σφαίρας επιρροής μας, συνιστούμε πάντα την πραγματοποίηση επαρκών δοκιμών για να διαπιστώσετε την καταλληλότητα των προϊόντων μας για τον σκοπό που θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε. Από τις οδηγίες αυτές ή άλλες προφορικές πληροφορίες δεν μπορεί να θεμελιωθεί οποιαδήποτε αξίωση ή ευθύνη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Γενικά στοιχεία Εάν είναι απαραίτητη ιατρική συμβουλή: Δείξτε στον γιατρό τη συσκευασία, την ετικέτα. σήμανσης ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Μετά από εισπνοή Μεταφέρετε τα άτομα στον καθαρό αέρα και φροντίστε να βρίσκονται σε ζεστό και ήσυχο περιβάλλον. Σε περίπτωση ενοχλήσεων αναζητήστε έναν γιατρό.

Μετά από επαφή με το δέρμα Μετά από επαφή με το δέρμα, πλύνετε καλά με πολύ νερό και σαπούνι.

Μετά από επαφή με τα μάτια Μετά από επαφή με τα μάτια πλύνετε αμέσως με τρεχούμενο νερό έχοντας ανοικτά τα βλέφαρα για 10 έως 15 λεπτά. Αφαιρέστε, εφόσον υπάρχουν, τους φακούς επαφής. Ξεπλύνετε καλά. Επισκεφτείτε έναν οφθαλμίατρο.

Μετά από κατάποση Επισκεφτείτε αμέσως έναν γιατρό. Μετά από κατάποση ξεπλύνετε καλά το στόμα με πολύ νερό (μόνον εφόσον το άτομο έχει ακόμα τις αισθήσεις του) και καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μέσω υδρόλυσης απελευθερώνεται σε μικρές ποσότητες δηλητηριώδης μεθανόλη.

Σημαντικά άμεσα και μεταγενέστερα παρουσιαζόμενα συμπτώματα και συνέπειες Μη ευρέως γνωστά.

Υποδείξεις για ιατρική άμεση βοήθεια ή ειδική θεραπεία
Μέσω υδρόλυσης απελευθερώνεται σε μικρές ποσότητες δηλητηριώδης μεθανόλη.

LINERO MosaiQ PowerMaxx

YAPIŞTIRMA YERİNİ HAZIRLAMA

[1] LINERO MosaiQ profilinin istenen pozisyonunu işaretleme (alt kenar).

[2] Çizilmiş çizginin altına montaj açısının yapıştırılması (öncesinde koruyucu folyoyu çekin).

[3] Yapıştırma yerleri taşıyıcı, çözücü madde içermemeli, temiz, kuru, vaks ve yağdan arınmış olmalıdır. Çoğu durumda yüzeyi sadece temiz ve kuru bir bezle sıkıca ovalamak en iyisidir. Geleneksel, çözücü madde içeren deterjanları kullanmayın.
Gerektiğinde saf alkollü temizlik maddesi ve vakslı zeminlerde vaks çözen deterjan kullanın. Buharlaşmadan önce temiz ve kuru bir bezle ovalayın.

NOT: Bazı metallerin ve yapışabilir plastiklerin – örn. çeşitli ABS, pA türleri – birlikte verilen muflon ile temizleyerek önceden işleme tabi tutulması gerekir. (Plastikler için malzeme tanımı çoğunlukla ürün üzerinde baskı yöntemiyle belirtilir.)

[4] Yapıştırma yerlerine atomizer ile noktasal ve tasarruflu bir şekilde yaklaşık 10 cm mesafeden püskürtme yapın ve buharlaşmadan önce temiz ve kuru bir bezle ovalayın.

Dikkat: Temizlik sonrasında artık yapıştırma yerlerine elinizi sürmeyin!

MONTAJ

[5] PowerMaxx ürününü yapışkan tüpünden noktasal olarak tespit edilecek LINERO MosaiQ profili üzerine sıkın (1 tüp 150 cm profil için yeterlidir).

Profil boyu (cm):	60	90	120	150
Önerilen yapıştırma yeri sayısı:	2	3	4	5

Kullanılmayan yapıştırıcı madde tüpün içinde kalır ve vidalı kapakla tekrar kapatılır.

[6] Aplikatör PowerMaxx ile yapıştırma yerlerinin üzerinde dağıtın (minimum 4 x 2,5 cm). Birden çok kullanımda sertleşmiş yapışkan maddeyi aplikatörün üzerinden çekin.

Tavsiye: Yapıştırma yerlerini bir sökme durumunda tekrar bulabilmek için, montaj sırasında yapıştırma yerlerini LiNERO MosaiQ profilinin iç tarafındaki küçük bir nokta ile işaretleyin, örn. suya dayanıklı bir kalemle.

[7] Sürülmüş yapıştırıcı maddeye 2 ila 3 kez yaklaşık 10 cm'lik bir mesafeden atomizer ile püskürtme yapın.

[8] LINERO MosaiQ profilini montaj açısının üzerine koyun ve sonra zeminin üzerine sıkıca bastırın (en az 20 saniye). PowerMaxx hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 15 dakika kadar işlenebilir veya düzeltilebilir.

[9] Müteakip bağdaşma reaksiyonu sayesinde nihai mukavemet yaklaşık 72 saat sonra sağlanır. Sonrasında montaj açısını çıkartın.

ARTIKLARI TEMİZLEME

[A] Muhtemelen taşmış yapıştırıcı maddeleri en iyisi sertleşme sonrasında bir maket bıçağıyla temizleyin veya tırnağınızla kazıyın.

POWERMAXX ARTIKSIZ TEMİZLEME

PowerMaxx neredeyse tüm zeminlerden artık bırakmayacak şekilde temizlenebilir:

[B] LINERO MosaiQ profil ve zemin arasında işaretlenmiş yapıştırma yerlerinden ince, esnek bir spatula sürün. Yapıştırıcı maddeyi delin (gerekirse bir çekiç yardımıyla) ve böylece temizleyin.

[C] Alternatif olarak PowerMaxx ile monte edilen cisimler bir kıl testere ile de çıkartılabilir (hassas yüzeylere dikkat edin).

[D] PowerMaxx yapıştırıcı maddesini sert yüzeylerden (örn. metal, fayans, cam) cam kazıyıcı ile artık bırakmayacak şekilde temizleyin. Gerektiğinde sonrasında alkol içeren temizlik maddesi ve fırçayla temizlik yapın. Hassas yüzeylerde PowerMaxx silikon temizleyici ile de koruyucu bir şekilde temizlenebilir.

POWERMAXX KULLANIM BİLGİLERİ

PowerMaxx LINERO MosaiQ profilin matkapla delik delmeden fayans, cam, ahşap, laminatlar, metaller ve birçok plastik gibi taşıyıcı, pürüzsüz ve düz zeminlerin üzerine tespit edilmesi için mükemmel uygundukadır. LINERO MosaiQ profil metre başına 15 kg'ya kadar taşıma kapasitesi.

Duvar kağıdı, sıva, boya vs. gibi daha az taşıyıcı zeminlerde taşıma kapasitesi sınırlıdır. Plastiklerde muhtemelen var olan çözücü maddeler öncesinde temizlenmelidir. Nano kaplama yapılmış yüzeylerde daha uzun bir sertleşme süresi yapışmanın iyileşmesine katkı sağlar.

Polyetilen (PE), polipropilen (PP) ve politraflüoretilen (PTFE) – örn. teflon – üzerinde yapışma gerçekleşmez! Diğer plastiklerde ve burada sözü edilmeyen ürünlerde ve zeminlerde taşıma kapasitesi ve yapışma bakımından önceden deneme yapılması önerilir.

İşleme sıcaklığı +5°C ila +40°C.

Kullanım sıcaklığı -40°C ila +100°C, iyi UV mukavemeti,
kısa sürede 1 saat +120°C'ye kadar.

Islak bölgede su buhar altında da kullanılabilir.
Sürekli suya maruz kalmamalıdır.

Donma riski yoktur ancak işlemeden önce yeterince tavlanmalıdır.
Önerilen saklama sıcaklığı 10-25°C.

POWERMAXX GÜVENLİK NOTLARI

Yukarıdaki bilgiler, özellikle ürünlerimizin işlenmesi ve kullanılması için öneriler, bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır.

Çeşitli malzemeler ve etki alanımızın dışında bulunan çalışma koşulları nedeniyle her halükarda ürünlerinizin niyetlenen yöntem ve işleme amacı için uygunluğunu garanti altına almak için yeterli ölçüde kendi kendinize denemeler yapmanızı öneririz. Ne buradaki bilgilere ne de sözlü bir danışmanlık hizmetine dayanarak bir mesuliyet yüklenemez.

İLKYARDIM ÖNLEMLERININ AÇIKLAMASI

Genel bilgiler Hekime başvurulması gerekiyorsa: Ambalajı, işaret etiketini veya güvenlik veri sayfasını hazırda tutun.

Solunması durumunda Etkilenen kişiyi temiz havaya çıkarın; sıcak ve sakin olmasını sağlayın. Rahatsızlık oluşması durumunda hekime başvurun.

Ciltle temas durumunda Cilde değmesi durumunda ilgili yeri bol su ve sabunlar yıkayın.

Gözle temas durumunda Gözle temas etmesi durumunda, gözleri açık tutarak 10-15 dakika boyunca akın suyla durulayın. Eğer gözlerde lens mevcutsa, bunları çıkartın. Ardından tekrar durulayın. Göz doktoruna başvurun.

Yutulması durumunda Derhal hekime başvurun. Yuttuktan sonra ağızı bol suyla çalkalayın (sadece söz konusu kişinin bilinci yerindeyse) ve derhal tıbbi yardım alın. Hidroliz sebebiyle az miktarda zehirli metanol ortaya çıkar.

Önemli akut ve gecikmeli olarak gözlemlenen semptomlar ve etkiler Bilinen yoktur.

Acil tıbbi yardım veya özel tedavi için bilgi
Hidroliz sebebiyle az miktarda zehirli metanol ortaya çıkar.

LINERO MosaiQ PowerMaxx

PRZYGOTOWANIE MIEJSCA KLEJENIA

[1] Zaznaczyć docelowe położenie profilu MosaiQ LINERO (dolnej krawędzi).

[2] Przyłożyć kątownik montażowy pod zaznaczoną linią (odrywając wcześniej folię ochronną).

[3] Miejsca klejenia muszą być nośne, czyste, suche i oczyszczone z wosku, tłuszczu oraz środków antyadhezyjnych. W większości przypadków najlepiej jest przetrzeć tylko powierzchnię czystą i suchą szmatką. Nie stosować żadnych konwencjonalnych preparatów do czyszczenia, które zawierają środki antyadhezyjne.
W razie potrzeby zastosować spirytus lub, jeśli podłoże jest nawoskowane, środek, który rozpuszcza wosk. Zetrzeć go czystą i suchą szmatką, zanim wyparuje.

WSKAZÓWKA: Niektóre metale i nadające się do klejenia tworzywa sztuczna, jak np. różne rodzaje ABS, pA, można przygotować wstępnie, czyszcząc je za pomocą otrzymanej w zestawie włókniny. (Na produkcie wytłoczony jest zazwyczaj rodzaj tworzywa sztucznego, z którego jest on wykonany).

[4] Miejsca klejenia spryskać punktowo i oszczędnie za pomocą rozpylacza w odstępach co około 10 cm i przetrzeć je czystą i suchą szmatką, zanim preparat z nich wyparuje.

Uwaga: Nie dotykać oczyszczonych miejsc klejenia!

MONTAŻ

[5] Nanieść środek wiążący PowerMaxx z tubki na mocowany profil MosaiQ LINERO (1 tubka zawiera ilość wystarczającą na profil o długości 150 cm).

Długość profilu (cm):	60	90	120	150
Zalecana liczba miejsc klejenia:	2	3	4	5

Niezużyty środek wiążący zostaje w tubce, którą można zatkać zakrętką.

[6] Rozprowadzić środek PowerMaxx za pomocą aplikatora w miejscach do klejenia (przynajmniej 4 x 2,5 cm). Jeśli aplikator ma być używany wielokrotnie, należy ściągnąć z niego przywarty środek wiążący.

Wskazówka: W trakcie montażu należy zaznaczyć położenie miejsc klejenia we wnętrzu profilu MosaiQ LINERO, np. za pomocą niezmywalnego markera, aby łatwiej było je odnaleźć w trakcie demontażu.

[7] Naniesiony środek wiążący zwilżyć 2- lub 3-krotnie w odstępach około 10 cm za pomocą rozpylacza.

[8] Położyć profil MosaiQ LINERO na kątowniku montażowym, a następnie docisnąć do podłoża (przynajmniej na 20 sekund). Zależnie od warunków atmosferycznych PowerMaxx może być zdatny do obróbki i korekt po upływie około 15 minut.

[9] Ostateczna stabilność osiągana jest poprzez związanie wskutek dalszych zachodzących reakcji chemicznych po około 72 godzinach. Wtedy można zabrać kątownik montażowy.

USUWANIE POZOSTAŁOŚCI

[A] Ewentualne wycieki środka wiążącego usunąć najlepiej dopiero po stwardnieniu, za pomocą noża introligatorskiego lub paznokcia.

CAŁKOWITE USUNIĘCIE POWERMAXX

PowerMaxx można całkowicie usunąć z większości podłoży:

[B] Wsunąć cienką, giętką szpachelkę między profil MosaiQ LINERO a podłoże w zaznaczonych miejscach klejenia. Przebić środek wiążący (w razie potrzeby posługując się młotkiem) i w ten sposób go usunąć.

[C] Przedmioty przyklejone za pomocą PowerMaxx można także demontować, posługując się drutem tnącym (zachować ostrożność w przypadku delikatnych powierzchni).

[D] Resztki środka wiążącego PowerMaxx usuwa się z twardych powierzchni (takich jak metal, płytki ceramiczne, szkło) za pomocą skrobaka do szkła. W razie potrzeby powierzchnię można umyć płynem do czyszczenia na bazie spirytusu i przetrzeć szczotką do szorowania. Z delikatnych powierzchni PowerMaxx można usunąć także za pomocą zmywacza do usuwania silikonu.

ZASADY UŻYTKOWANIA POWERMAXX

PowerMaxx świetnie nadaje się do mocowania bez wiercenia profili MosaiQ LINERO w pomieszczeniach na nośnych, gładkich i płaskich podłożach, takich jak płytki ceramiczne, szkło, drewno, panele laminowane, metale i różne tworzywa sztuczne. Nośność wynosi 15 kg na metr profilu MosaiQ LINERO.

W przypadku podłoży mniej nośnych, takich jak tapety, tynk, farby itp. nośność jest stosownie mniejsza. W przypadku tworzyw sztucznych może być konieczne uprzednie usunięcie środków antyadhezyjnych, które są pozostałością po procesie produkcyjnym. Na powierzchniach nanopowlekanych dłuższy czas twardnienia zapewnia zazwyczaj lepszą przyczepność.

Brak przyczepności na polietylenie (PE), polipropylenie (PP) i politetrafluoroetylenie (PTFE), jak np. teflon! W przypadku innych tworzyw sztucznych i niewymienionych produktów i podłoży wskazane jest przeprowadzenie prób w zakresie nośności i przyczepności.

Temperatura obróbki od +5°C do +40°C.

Temperatura użycia od -40°C do +100°C, dobra odporność na promieniowanie ultrafioletowe, krótkotrwała odporność na działanie temperatury +120°C przez maksymalnie 1 godzinę.

W strefie wilgotnej wytrzymuje działanie pary wodnej.
Nie poddawać trwale działaniu wody.

Nie zamarza, ale przed obróbką wymaga doprowadzenia do odpowiedniej temperatury.
Zalecana temperatura magazynowania 10–25°C.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POSŁUGIWANIA SIĘ POWERMAXX

Podawane informacje, w tym zwłaszcza wskazówki dotyczące obróbki i stosowania naszych produktów, opierają się na naszej wiedzy i doświadczeniach.

Ze względu na różnorodność materiałów i warunki pracy, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie wystarczającej liczby prób we własnym zakresie, aby mieć pewność, że nasze produkty zdatne są do planowanych technik i celów użycia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania się do niniejszych zaleceń ani porad udzielanych ustnie.

OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY

Informacje ogólne Jeśli potrzebna jest porada lekarska: Mieć pod ręką opakowanie, etykietę lub kartę charakterystyki.

Po inhalacji Wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze, zapewnić jej ciepło i spokój. W przypadku wystąpienia objawów należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą Po kontakcie ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem.

Po kontakcie z oczami W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast płukać bieżącą wodą przez 10 do 15 minut przy szeroko otwartych powiekach. Wyjąć ewentualnie obecne soczewki kontaktowe Kontynuować płukanie. Skonsultować się z okulistą.

Po połknięciu Natychmiast wezwać lekarza. W przypadku połknięcia, przepłukać usta dużą ilością wody (tylko jeśli osoba jest przytomna) i uzyskać natychmiastową pomoc lekarską. Hydroliza uwalnia niewielkie ilości toksycznego metanolu.

Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione Nieznane.

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Hydroliza uwalnia niewielkie ilości toksycznego metanolu.

LINERO MosaiQ PowerMaxx

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД СКЛЕИВАНИЕ

[1] Отметьте нужное положение профиля LINERO MosaiQ (нижний край).

[2] Установите монтажные уголки ниже отмеченной линии (предварительно снимите защитную пленку).

[3] Склеиваемые поверхности должны быть прочными, без смазки, чистыми, сухими, без воска и жира. В большинстве случаев лучше всего тщательно протереть поверхность чистой и сухой тканью. Не используйте обычные чистящие средства, которые содержат разделительные вещества.
При необходимости используйте чистый спиртовой очиститель, а для загрязненных воском поверхностей – очиститель с воскорастворяющими свойствами. Перед испарением протрите чистой сухой тканью

УКАЗАНИЕ: Предварительную очистку некоторых металлов и пригодных для склеивания пластмасс – например, различных АБС-пластиков, полиамида – выполняйте с помощью флиса из комплекта. (Материал пластмассы обычно нанесен на изделии.)

[4] Выполните распыление на склеиваемые поверхности точечно и экономно с расстояния около 10 см и, не допуская испарения, протрите чистой и сухой тканью.

Внимание: После очистки не касайтесь склеиваемых поверхностей руками!

МОНТАЖ

[5] Нанесите PowerMaxx из тубы точечно на закрепляемый профиль LINERO MosaiQ (1 тубы достаточно для профиля 150 см).

Длина профиля (см):	60	90	120	150
Рекомендуемое число точек склеивания:	2	3	4	5

Лишний клей оставьте в тубе и опять закройте навинчивающимся колпачком.

[6] Распределите PowerMaxx профилированным шпателем (мин. 4 x 2,5 см). При последующем использовании затвердевший клей необходимо отделить от шпателя.

СОВЕТ: При монтаже отметьте склеиваемые места небольшими метками на внутренней стороне профиля LINERO MosaiQ, например, перманентным маркером, чтобы снова найти эти места во время демонтажа.

[7] Покройте 2-3 раза из распылителя распределенный слой клея с расстояния около 10 см.

[8] Уложите профиль LINERO MosaiQ на монтажные уголки, а затем плотно прижмите к поверхности (мин. 20 секунд). PowerMaxx можно обрабатывать и корректировать приблизительно в течение 15 минут в зависимости от погодных условий.

[9] Окончательная прочность ввиду продолжающихся химических реакций достигается приблизительно после 72 часов. После этого снимите монтажные уголки.

УДАЛЕНИЕ ОСТАТКОВ

[A] Выступивший клей лучше удалить после отверждения канцелярским ножом или соскрести ногтем.

ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ POWERMAXX

PowerMaxx можно удалить практически с любой поверхности без остатка:

[B] Вставьте тонкий гибкий шпатель между профилем LINERO MosaiQ и основой в отмеченных точках склеивания. Пробейте клей (возможно, с помощью молотка) и затем удалите.

[C] Также можно удалить закрепленные с помощью PowerMaxx предметы, применив пильную проволоку (обратите внимание на чувствительные поверхности).

[D] С твердых поверхностей (например, металл, облицовочная плитка, стекло) удаляйте клей PowerMaxx без остатка при помощи скребка. При необходимости протрите спиртосодержащим очистителем и жесткой щеткой. На чувствительных поверхностях PowerMaxx можно также осторожно убрать средством для удаления силикона.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ POWERMAXX

PowerMaxx идеально подходит для крепления профиля LINERO MosaiQ без сверления отверстий на прочных, гладких и ровных поверхностях внутри помещения, например, на плитке, стекле, дереве, ламинате, металле и многих пластмассах. Допустимая нагрузка – до 15 кг на метр профиля LINERO MosaiQ.

На менее прочных поверхностях, таких как обои, штукатурка, покраска и т.д. допустимая нагрузка соответственно меньше. На пластмассах следует сначала удалить разделительные вещества, используемые при производстве. На поверхностях с нанопокрытием большее время отверждения обычно приводит к улучшению адгезии.

На полиэтилене (ПЭ), полипропилене (ПП) и политетрафторэтилене (ПТФЭ) – например, тефлоне – адгезия отсутствует! На других пластмассах и здесь не упомянутых продуктах и поверхностях желательно предварительное тестирование на допустимую нагрузку и адгезию.

Температура нанесения от +5°C до +40°C.

Температура эксплуатации от -40°C до +100°C, хорошая стойкость к УФ, на короткий период (до 1 часа) +120°C.

Во влажных зонах выдерживает воздействие водяного пара.
Не помещайте надолго под воду.

Не боится замерзания, но перед применением требует достаточного прогрева.
Рекомендуемая температура хранения 10-25°C.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С POWERMAXX

Приведенные данные, в частности предложения по обработке и применению нашей продукции, основаны на наших знаниях и опыте.

Ввиду наличия разнообразных материалов и находящихся вне сферы нашего влияния условий применения мы рекомендуем в каждом случае самостоятельно проводить достаточную проверку, чтобы обеспечить пригодность наших изделий для запланированных процессов и целей. Ни данная информация, ни какая-либо устная консультация не могут служить основанием для несения ответственности.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ

Общая информация Если потребуется медицинская помощь, врачу необходимо предъявить упаковку продукта, этикетку с маркировкой или паспорт безопасности.

При попадании в дыхательные пути Вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой и возможность согреться. В случае недомогания следует обратиться за медицинской помощью.

При попадании на кожу Смыть большим количеством воды с мылом.


При попадании в глаза Немедленно промыть проточной водой. Промывать в течение 10-15 минут, глаза не закрывать. Снять контактные линзы, если они имеются и если получится это сделать. Продолжить промывать глаза. Обратиться за медицинской помощью к окулисту.

При попадании в органы пищеварения Немедленно обратиться за медицинской помощью. Прополоскать рот большим количеством воды (только в том случае, если пострадавший находится в сознании) и немедленно обратиться за медицинской помощью. Незначительное количество токсичного метанола выводится в результате гидролиза.

Основные немедленные и отсроченные реакции и симптомы Не известны.

Показания для оказания неотложной медицинской помощи и специального лечения Незначительное количество токсичного метанола выводится в результате гидролиза.

PowerMaxx
LINERO MosaiQ



www.linero-mosaiq.com

Kesseböhmer GmbH | Mindener Str. 208 | 49152 Bad Essen
Germany | Phone: +49 (5742) 46-0 | Fax: +49 (5742) 46-110
E-Mail: info@kesseboehmer.de | Web: www.kesseboehmer.de

LINERO MosaiQ PowerMaxx

PREGĂTIREA LOCULUI DE LIPIRE

[1] Marcarea poziției dorite a profilului LINERO MosaiQ (cantul inferior).

[2] Montarea colțarului de montaj sub linia marcată (îndepărtați mai întâi folia de protecție).

[3] Locurile de lipire trebuie să fie portante, fără solvenți, curate, uscate, fără ceară și grăsimi. În majoritatea cazurilor, cel mai bine este să se frece ferm suprafața numai cu o lavetă curată și uscată. Nu utilizați detergenți convenționali, cu solvenți.
În caz de necesitate utilizați detergenți pe bază de alcool pur și în cazul suprafețelor ceruite detergenți cu solvenți de îndepărtare a cerii. Înainte de evaporare frecați cu o lavetă curată uscată.

INDICAȚIE: Pretratarea anumitor tipuri de metal și materiale plastice care permit lipirea – ca de ex. diferite tipuri de ABS, de pA – se curăță cu pâsla din pachet. (Denumirea materialelor pentru plastic este imprimată în produs.)

[4] Pulverizați locurile de lipire punctual și economic cu pulverizatorul de la o distanță de cca. 10 cm și frecați înainte de evaporare cu o lavetă curată și uscată.

Atenție: După curățare nu mai atingeți locurile de lipire!

MONTAREA

[5] PowerMaxx se aplică punctual cu tubul de adeziv pe profilul LINERO MosaiQ de fixat (1 tub este suficient pentru 150 cm de profil).

Lungimea profilului (cm):	60	90	120	150
Număr recomandat de locuri de lipire:	2	3	4	5

Adezivul care nu mai este necesar rămâne în tub și este închis la loc cu dopul cu filet.

[6] Cu ajutorul aplicatorului PowerMaxx se distribuie profilat pe locurile de lipire (min. 4 x 2,5 cm). În cazul unei utilizări multiple îndepărtați adezivul întărit de pe aplicator.

Sfat: Marcați locurile de lipire la montaj cu un punct mic la interiorul profilului LiNERO MosaiQ, de ex cu un creion rezistent la apă, pentru a putea găsi locurile de lipire la o eventuală demontare.

[7] Stropiți pe adezivul aplicat de 2 până la 3 ori de la o distanță de cca. 10 cm cu pulverizatorul.

[8] Așezați profilul LINERO MosaiQ pe colțarul de montaj și apoi apăsați-l ferm pe suprafața (min. 20 secunde). PowerMaxx se poate prelucra și corecta în funcție de condițiile atmosferice până la cca. 15 minute.

[9] Fixarea definitivă se atinge după o priză de reacție de cca. 72 de ore. Îndepărtați apoi colțarul de montaj.

ÎNDEPĂRTAREA RESTURILOR

[A] Adezivul întărit eventual se îndepărtează cel mai bine după prima întărire cu un cutter sau cu unghia unui deget..

ÎNDEPĂRTAREA FĂRĂ URME A POWERMAXX

PowerMaxx se poate îndepărta fără urme după aproape toate tipurile de materiale de bază:

[B] Introduceți între profilul LINERO MosaiQ și materialul de bază la locurile de lipire marcate un șpaclu subțire, flexibil. Înțepați adezivul (event. cu ajutorul unui ciocan) și îndepărtați-l astfel.

[C] Alternativ obiectele montate cu PowerMaxx se pot îndepărta și cu o pânză de tăiere (atenție la suprafețele sensibile).

[D] Adezivul PowerMaxx se îndepărtează fără urme de pe suprafețe dure (ca de ex. metal, faianță, sticlă) cu o racletă pentru geamuri. În caz de necesitate frecați cu un detergent pe bază de alcool și o perie de pantofi. În cazul suprafețelor sensibile PowerMaxx se poate îndepărta cu grijă și cu un agent de îndepărtare a siliconului.

INDICAȚII DE UTILIZARE POWERMAXX

PowerMaxx este perfect adecvat pentru fixarea fără găurire prealabilă a profilului LINERO MosaiQ pe suprafețe de bază portante, netede și plane la interior, precum faianță, lemn, parchet laminat, metale și multe materiale plastice. Portanță de până la 15 kg per metru profil LINERO MosaiQ.

Pe suprafețe de bază mai puțin portante precum tapet, glet, vopseluri etc. portanța este limitată corespunzător. În cazul maselor plastice se îndepărtează event. înainte materialele cu solvenți în funcție de producător. Pe suprafețe pe care au fost aplicate nanopelicule un timp de întărire mai lung se îmbunătățește capacitatea de aderență.

Pe polietilenă (PE), polipropilenă (PP) și politetrafluoretilenă (PTFE) – de ex. Teflon – nu există proprietăți de lipire! În cazul altor materiale plastice și produse care nu au fost menționate aici și a altor suprafețe de bază se recomandă încercări în prealabil privind portanța și aderența.

Temperatura de prelucrare de +5°C până la +40°C.

Temperatura de utilizare -40°C până la +100°C, o bună rezistență la UV, temporar până la 1 oră la +120°C.

În zone cu umezeală se poate utiliza și sub influența aburului.
Nu-l lăsați permanent sub apă.

Nu există pericol de îngheț, cu toate acestea înainte de aplicare aduceți-l la o temperatură adecvată. Temperatură de depozitare recomandată 10-25°C.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ POWERMAXX

Informațiile prezente, în special recomandările pentru prelucrarea și utilizarea produselor noastre reprezintă rezultatul cunoștințelor și experiențelor noastre.

Din cauza diversității materialelor și a condițiilor de lucru aflate în afara domeniului nostru de influență vă recomandă în orice caz să faceți încercări pe cont propriu pentru a vă asigura că produsele noastre sunt adecvate pentru scopul intenționat și scopul de prelucrare. Nu ne asumăm răspunderea nici din la nerespectarea indicațiilor și nici la o consultare verbală.

DESCRIEREA MĂSURILOR DE PRIM AJUTOR

Informații generale Este necesar un sfat medical: Țineți pregătite ambalajul, eticheta cu denumirea sau fișa de date de siguranță.

După inspirare Scoateți persoana în cauză la aer proaspăt și țineți-o la cald și liniștită. În caz de tulburări consultați un medic.

În caz de contact cu ochii La intrarea în contact cu piele spălați bine cu multă apă și săpun.

După contactul cu ochii La intrarea în contact cu ochii spălați imediat cu pleoapa deschisă 10 până la 15 minute cu apă din belșug. Eventual îndepărtați lentilele de contact existente. Spălați în continuare. Consultați un medic oftalmolog.

După ingerare Contactați imediat un medic. După ingerare spălați gura cu apă din belșug (numai dacă persoana este conștientă) și contactați imediat ajutor medical. Prin hidroliză se eliberează metanol toxic în cantități reduse.

Cele mai importante simptome și efecte acute și cu efect întârziat Niciuna cunoscută.

Indicații în privința ajutorului medical imediat sau a tratamentului special
Prin hidroliză se eliberează metanol toxic în cantități reduse.

LINERO MosaiQ PowerMaxx

PŘÍPRAVA LEPENÉHO SPOJE

[1] Označení požadované polohy profilu LINERO MosaiQ (spodní hrana).

[2] Umístění montážního úhelníku pod označenou čáru (předtím stáhněte ochrannou fólii).

[3] Lepená místa musejí být nosná, bez separačních prostředků, být čistá, suchá, bez obsahu vosku a tuku. Ve většině případů je nejlépe, plochu pevně otřít čistým a suchým hadříkem. Nepoužívejte žádná čistidla s obsahem separačních prostředků.
Případně použijte čistá alkoholová čistidla - a u navoskovaných povrchů čistidla uvolňující vosk. Před odpařením dodatečně otřete suchým čistým hadříkem.

UPOZORNĚNÍ: Předběžná úprava některých kovů a lepitelných umělých hmot– jako např. různých ABS, pA druhů– vyčištěním pomocí přiložené plsti. (označení materiálu pro umělou hmotu je většinou vyraženo na výrobku.)

[4] Lepená místa pomocí rozprašovače postříkejte bodově a úsporně ve vzdálenosti cca 10 cm a před odpařením dodatečně otřete suchým čistým hadříkem.

Pozor: Po montáži už nesahejte na lepená místa!

MONTÁŽ

[5] PowerMaxx naneste z tuby bodově na upevňovaný profil LINERO MosaiQ (1 tuba stačí na 150 cm profilu).

Délka profilu (cm):	60	90	120	150
Doporučený počet lepených míst:	2	3	4	5

Nepotřebné pojidlo zůstane v tubě a opět se uzavře pomocí šroubového uzávěru.

[6] Aplikátorem rozmístěte PowerMaxx profilovaně na lepená místa (min. 4 x 2,5 cm). Při vícenásobné aplikaci stáhněte vytvrzené pojivo z aplikátoru.

Tip: Lepená místa si při montáži označte malou tečkou na vnitřní straně profilu LINERO MosaiQ, např. vodovzdornou tužkou, abyste při demontáži lepená místa opět našli.

[7] Nanesené pojivo 2-3 x postříkejte rozprašovačem ve vzdálenosti cca 10 cm.

[8] Profil LINERO MosaiQ položte na montážní úhelníky a potom pevně natlačte na podklad (na dobu min. 20 sekund). PowerMaxx lze v závislosti na povětrnostních podmínkách zpracovávat a opravovat po dobu cca 15 minut.

[9] Konečné pevnosti se díky dále reagujícím zesíťování dosáhne po cca 72 hodinách. Odstraňte potom montážní úhelník.

ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ

[A] Pojivo, které případně unikne nejlépe teprve po vytvrzení odstraňte nožem nebo oškrábejte nehtem.

ÚPLNÉ ODSTRANĚNÍ POWERMAXX

PowerMaxx lze prakticky na každém povrchu kompletně odstranit:

[B] Mezi profil LINERO MosaiQ a podklad na označených lepených místech vložte tenkou, pružnou špachtli. Pojivo propíchněte (příp. pomocí kladiva) a tak odstraňte.

[C] Alternativně lze předměty namontované pomocí PowerMaxx odstranit také pomocí pilového drátu (dejte pozor na citlivé povrchy).

[D] Pojivo PowerMaxx odstraňte bezezbytku z tvrdých povrchů (jako např. kovu, dlaždic, skla) pomocí škrabky na sklo. Případně setřete čisticím prostředkem s obsahem alkoholu a kartáčem. U citlivých povrchů lze PowerMaxx také šetrně odstranit odstraňovačem silikonu.

NÁVODY K POUŽITÍ POWERMAXX

PowerMaxx se výborně hodí pro upevnění bez vyvrtaných děr pro profil LINERO MosaiQ na nosném, hladkém a rovném podkladu ve vnitřních prostorách jako jsou dlaždice, sklo, dřevo, laminát, kovy a mnoho umělých hmot. Nosnost až 15 kg na 1 metr profilu LINERO MosaiQ.

Na několika nosných podkladech jako jsou tapety, omítka, barvy atd. je nosnost patřičně omezena. U umělých hmot je třeba příp. nejdříve odstranit výrobcem použité separační prostředky. Na površích s nano-ochranou způsobuje delší doba vytvrzování většinou zlepšení adheze.

Na polyethylenu (PE), polypropylenu (PP) a polytetrafluorethylenu (PTFE) - např. teflonu není zaručena žádná adheze! U jiných umělých hmot a zde neuvedených výrobků a podkladů je žádoucí provést předběžné pokusy ohledně nosnosti a adheze.

Teplota zpracování +5°C do +40°C.

Teplota použití -40°C do +100°C, dobrá odolnost vůči UV záření, krátkodobě až 1 hodina +120°C. Za mokra lze použít i pod vodní parou.

Nedávejte trvale pod vodu. Není ohroženo mrazem, ale před použitím dostatečně zahřejte.

Doporučená teplota skladování 10-25°C.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POVERMAXX

Vše uvedené údaje, obzvlášť návrhy na zpracování a použití našich výrobků se zakládají na našich znalostech a zkušenostech.

Kvůli různým materiálům a pracovním podmínkám, které jsou mimo naši oblast vlivu, doporučujeme v každém případě dostatek vlastních pokusů pro zajištění způsobilosti našich výrobků pro zamýšlené postupy a účely zpracování. Ručení nemůže být založeno na těchto pokynech ani na ústní radě.

POPIS OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI

Všeobecné údaje Je-li nutná lékařská rada: Mějte po ruce obal, etiketu nebo datový list.

Po vdechnutí Postiženého přemístěte na čerstvý vzduch a udržujte v teple a klidu. Při potížích vyhledejte lékaře.

Při potřísnění pokožky Po dotyku s pokožkou umyjte mýdlem a velkým množstvím vody.

Po vniknutí do očí Po vniknutí do očí proplachujte ihned s obráceným očním víčkem 10 až 15 minut tekoucí vodou. Podle možností odstraňte případně používané kontaktní čočky. Pokračujte dále ve vyplachování. Vyhledejte očního lékaře.

Po spolknutí Ihned přivolejte lékaře. Po spolknutí vypláchněte ústa dostatečným množstvím vody (pouze pokud je osoba při vědomí) a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Při hydrolýze se v malém množství uvolňuje jedovatý metanol.

Nejdůležitější akutní a opožděně vznikající symptomy a účinky Nejsou známé.

Pokyny k lékařské okamžité pomoci nebo speciálnímu ošetření
Při hydrolýze se v malém množství uvolňuje jedovatý metanol.

LINERO MosaiQ PowerMaxx

粘接位置的准备工作

[1] 针对 LINERO MosaiQ 型材的安装位置作标记（下边缘）。

[2] 在标记线下方安装装配角钢（事先剥去保护膜）。

[3] 粘接位置必须具备足够的承重能力，不存在分离介质，清洁，干燥，无蜡，无油脂。在大多数情况下，最好仅使用洁净的干抹布将表面擦净。请勿使用含分离介质的普通清洁剂。
必要时使用纯酒精清洁剂，针对涂蜡的表面使用具有溶蜡性的清洁剂。在清洁剂挥发前使用洁净的干抹布进行擦拭。

注意：对部分金属和可粘接塑料（例如各种 ABS、pA 品种）进行预处理（使用随附的起绒布进行清洁）。（通常情况下，塑料的材料名称压印于产品表面。）

[4] 在距离粘接位置 10 cm 处，使用喷雾器有节制地逐点对粘接位置进行喷雾，在喷雾挥发前，使用洁净的干抹布进行擦拭。

注意：清洁后不得再触碰粘接位置！

安装

[5] 将粘合剂管中的 PowerMaxx 逐点敷施在待固定的 LINERO MosaiQ 型材上（1 管足以敷施 150 cm 型材）。

型材长度 (cm)：	60	90	120	150
建议的粘接位置数量：	2	3	4	5

未用完的粘合剂留在管内，用旋塞将管封住。

[6] 使用敷施器将 PowerMaxx 轮廓清晰地敷施在粘接位置上（至少 4 x 2.5 cm）。在重复应用时，应清除敷施器上已时效硬化的粘合剂。

建议：在安装时，通过 LiNERO MosaiQ 型材内侧的一个小点标记粘接位置（例如使用防水笔），以便在拆卸时可以找到粘接位置。

[7] 使用喷雾器在大约 10 cm 远的地方对已敷施的粘合剂喷雾润湿 2 到 3 次。

[8] 将 LINERO MosaiQ 型材摆放在装配角钢上，然后用力将其压在基面上（至少 20 秒）。视天气情况而定，PowerMaxx 可在最多至约 15 分钟内进行处理和校正。

[9] 通过进一步交联耦合，在大约 72 小时后达到最终的牢固粘接。然后移除装配角钢。

清除残留物

[A] 如果有粘合剂溢出，则最好等其时效硬化后再用切刀进行清除或用指甲盖将其刮掉。

无残留清除 POWERMAXX

在几乎任何基面上，均可无残留清除 PowerMaxx：

[B] LINERO MosaiQ 型材和所标记粘接位置基面之间插入一个纤薄而有韧性的刮刀。刺穿粘合剂（必要时使用锤子作为辅助）并清除粘合剂。

[C] 也可选择使用线锯钢线移除用 PowerMaxx 安装的物体（注意易损表面）。

[D] 使用玻璃刮刀无残留清除硬质表面（例如金属、瓷砖、玻璃）上的 PowerMaxx 粘合剂。必要时使用含酒精的清洁剂和硬毛刷进行擦拭。针对易损表面，也可使用硅酮溶剂小心清除 PowerMaxx。

POWERMAXX 使用提示

PowerMaxx 极其适用于在具备足够承重能力的光滑平整的室内基面（如瓷砖、玻璃、木材、层压材料、金属和许多塑料材料）上无钻孔固定 LINERO MosaiQ 型材。每米 LINERO MosaiQ 型材的承重能力高达 15 公斤。

在承重能力较小的基面（如壁纸、灰泥、面漆等）上，型材的承重能力相应地受到限制。针对塑料基面，应事先清除可能存在的分离介质。在纳米涂层表面上，较长的时效硬化时间通常会提高粘接效果。

在聚乙烯 (PE)、聚丙烯 (PP) 和聚四氟乙烯 (PTFE)（例如特氟龙）材料上无法进行粘接！针对其它塑料以及此处未提及的产品和基面，建议预先测试其承重能力和粘接能力。

粘接温度为 +5°C 至 +40°C。

使用温度为 -40°C 至 +100°C，良好的抗紫外线能力，在短时间（1 小时）以内，使用温度可高达 +120°C。

可在潮湿环境（包括存在水蒸气的环境）中使用。

不得长时间浸水。

抗霜冻，但在粘接前应保持恒温。

建议的储存温度为 10-25°C。

POWERMAXX 安全提示

上述说明，尤其是针对我们产品的处理和使用而给出的建议，是以我们所掌握的知识和经验为依据。

基于不同的材料以及我们控制范围以外的工作条件，我们建议在任何情况下自行进行足够的尝试，以确保我们的产品符合实际用途。我们不因此处的说明或口头建议而承担任何责任。

急救措施说明

一般说明 须遵医嘱：准备好医用包装、识别标签或安全数据表。

不慎吸入 将患者转移到空气新鲜处；注意保暖、安静。如有不适需咨询医生。

皮肤接触 若接触皮肤，请用肥皂和大量水清洗接触部位。

眼睛接触 若与眼部接触，眼睑应即刻保持张开状态，并用流水冲洗患处 10 至 15 分钟。若佩戴隐形眼镜，需尽量将其摘除。继续冲洗。咨询眼科医生。

不慎吞食 即刻联系医务人员。若发生误食，需用大量水冲洗口腔（仅当患者仍有意识时），并立即寻求医疗帮助。少量有毒甲醇将被水流带离。

最重要的急性症状与缓发症状及其影响

未知。

医疗急救及特殊处理指南

少量有毒甲醇将被水流带离。

LINERO MosaiQ PowerMaxx

接着箇所の準備

[1] LINERO MOSAIQ側面（下側）に任意の位置をマークします。

[2] 取り付けブラケットを、印で引いた線の下に取り付けます（その前に安全フィルムを剥がします）。

[3] 接着個所は耐荷重性を備えており、清潔で乾燥し、離型剤、ワックス、グリースなどが付着していないことを確認します。ほとんどの場合、きれいな乾いた布で接着箇所をこすれば、理想的な状態を保てます。離型剤を含む市販のクリーナーを使用しないでください。
必要に応じて純粋なアルコールベースのクリーナーや、ワックスがかかっている場合には、ワックス用溶剤を含むクリーナーを使用してください。蒸発前にきれいな乾いた布でこすります。

：種々のABSやpAなどの金属や、接着可能なプラスチックの事前処理には、同梱されるフリースを使用してください。

[4] アトマイザーを使い、約10cmの距離から接着箇所に薄くスプレーし、クリーナーが蒸発する前にきれいな乾いた布でこすります。

注意：クリーナーで清掃した後は接着箇所に触れないでください。

組み立て

[5] 接着剤チューブから、PowerMaxxを接着するLINERO MOSAIQプロファイルに部分的にのせます。（150 cmのプロファイルには1チューブで十分です。）

プロファイルの長さ（cm）:	60	90	120	150
推奨接着箇所：	2	3	4	5

未使用の接着剤は、チューブにキャップをして保管することができます。

[6] PowerMaxx アプリケーターを使用し、接着個所に広げます。（最小4 cm×2.5cm）アプリケーターを以前に使用した場合は、固まった接着剤をアプリケーターから剥がしてください。

ヒント：分解するとき、接着個所を見つけやすくするため、組みたて時に油性ペンでLINERO MOSAIQの内側に接着箇所をマークすることをお勧めします。

[7] 塗布された接着剤に10cmほど離れた距離から2、3回アトマイザーで噴霧して湿らせます。

[8] LINERO MOSAIQプロファイルを取り付けブラケットに配置して、少なくとも20秒間、しっかりと押し付けます。PowerMaxxでの処理・修正は、大気の状態によって15分まで可能です。

[9] 最終的に十分な接着強度を得るには、約72時間の乾燥が必要です。取り付けブラケットを取り外します。

残留物の除去

[A] はみ出した接着剤は、初期硬化の際にカッターナイフで削除するか、指の爪で削り取ります。

POWERMAXXの完全な除去

PowerMaxxは、ほぼすべての表面から完全に取り除くことができます。

[B] LINERO MOSAIQプロファイルと接着側の表面の間の印をつけた接着箇所に、柔軟なヘラを挿入します。必要に応じてハンマーを使って接着剤に突き通して取り除きます。

[C] この他、PowerMaxxで接着した物は、切断ワイヤを使用して取り除くことができます（表面を傷つけないよう注意してください）。

[D] PowerMaxxは、ガラススクレーパーを用いて、金属、タイル、ガラスなどの硬い表面から取り除くことができます。必要に応じてアルコール系クリーナーと粗いブラシでこすります。傷つきやすい表面の場合はシリコンリムーバーを使用してPowerMaxxを取り除きます。

POWERMAXX 使用時の注意事項

PowerMaxxはLINERO MOSAIQプロファイルに穴を開けずに、タイル、ガラス、木材、ラミネート、金属、多くのプラスチックなどの平らな耐荷重性を備えた表面に取り付けることができます。LINERO MosaiQプロファイルの1 ｍ当たりの支圧強度は最大15 kgです。

壁紙、漆喰や塗料などの不適切な下地の場合、支圧強度は制限されます。プラスチックの場合、場合によっては製造で使用された剥離剤を事前に除去してください。ナノコーティング処理された表面の比較的長い硬化時間は接着状態を改善します。

PowerMaxxはポリエチレン（PE）、ポリプロピレン（PP）やテフロンなどのポリテトラフルオロエチレン（PTFE）には付着しません。他の樹脂や、ここで言及されていない製品や接着表面の場合は、支圧強度および接着性についてテストすることをお勧めします。

処理温度　処理温度5～40°C

使用温度　温度-40 ～100°C、優れたUV耐性、120 °Cで最大1時間

湿った環境、蒸気中においても使用可能。長時間水中に浸さないでください。霜の影響は受けませんが、使用前に十分処理温度に調整してください。推奨保管温度　10～25 °C

POWERMAXXの安全に関する注意事項

上記の情報および、とりわけ製品の処理や使用に関する推奨事項は、弊社のノウハウと経験に基づいています。

使用される材料や作業条件は当社の管理外であるため、意図する使用方法や加工目的への弊社製品の適正を確認するために、十分にテストを行うことをお勧めします。この安全に関する注意事項や、口頭での相談は、債務の負担を意味するものではありません。

救急処置の説明

一般情報 医療機関に相談要: 包装、識別ラベル、安全データシートをご用意ください。

吸入した場合 新鮮な空気を吸わせ、保温して、安静な状態にしてください。状態がすぐれない場合は、医療機関にご相談ください。

肌に接触した場合 肌に触れた場合は、大量の水と石鹸で洗い流してください。

目に入った場合 目に入った場合、瞼を開いた状態で10～15分、流水で目を洗ってください。コンタクトレンズを着用していた場合は、可能な場合は取り外してください。さらに洗い流してください。眼科医にご相談ください。

誤飲した場合 ただちに医療機関にご相談ください。誤飲後は、多量の水で口を洗浄し（意識がある場合のみ）、ただちに医療機関に相談してください。加水分解により、少量の有毒なメタノールが放出されます。

直後および時間経過後に発生する最も重要な症状と影響 ありません。

医療機関に相談する際、または特別な手当てを行う際の注意
加水分解により、少量の有毒なメタノールが放出されます。