
1

2

! Rechts angeschlagene Tür
Righthanded door
Porte avec charnières à droit !


Rondo 2

Artikel	Liter	B	h1	H
8011005	13L	280mm	349mm	359mm
8011006				
8011206				





Schrankboden
Cabinet base shelf
Fond de l'armoire
2


Hinterkante Tür
Rear edge, door
Arete arriere de la porte
2





Hinterkante Tür
Rear edge, door
Arete arriere de la porte
2




































1
Vorderkante rechts Seitenwand
front edge, right side panel
arête avant a droite panneau de côté





rev. 08/26

Naber GmbH
Enschedestr. 24

Tel. + 49 59 21 704-0

48529 Nordhorn
Deutschland


naber@naber.com
naber.com

1
Schrankboden
Cabinet base shelf
Fond de l'armoire

Rondo 2

**! Links angeschlagene Tür
Lefthanded door
Porte battante à gauche !**

Artikel	Liter	B	h1	H
8011005	13L	280mm	349mm	359mm
8011006				
8011206				




**Schrankboden
Cabinet base shelf
Fond de l'armoire**

2


**Hinterkante Tür
Rear edge, door
Arete arriere de la porte**


2





**Hinterkante Tür
Rear edge, door
Arete arriere de la porte**


2




















165mm


47,5mm


19mm


**Vorderkante rechts Seitenwand
front edge, right side panel
arête avant a droite panneau de côté**


1


330mm

















rev. 08/26

1

**Schrankboden
Cabinet base shelf
Fond de l'armoire**

**Naber GmbH
Enschedestr. 24**

Tel. + 49 59 21 704-0

**48529 Nordhorn
Deutschland**

**naber@naber.com
naber.com**